

История автомобиля



Данные автомобиля

| | |
|-----------------------|-------------------|
| VIN | TMBJJ9NP4L7053033 |
| Дата поставки: | 2020-04-07 |
| Следующий ГТО | 2025-04 |
| Следующий контроль ОГ | 2025-04 |
| Модель | 3V5R8D |

История

Показать

100 ▾

записей



ВСЕ

ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2024-10-23Пробег:
156125№ заказа:
31631№ счёта.:
964575Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 44052052 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 46382050 | Brake pads,rear disc br. rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 40172001 | Lower wishbones removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 40205651 | Wishbone mountings replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 44950300 | Vehicle front + rear measured | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 44881550 | Front wheel track adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 00006031 | REIFENDICHTMITTEL ERNEUERT | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | N 10644403 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | 8V0615269 | HALTEFEDER | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 4 | 3Q0698451M | BR. LINING | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 5 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 6 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 7 | OEL7 | OEL 50700 | 4.60 | V | OWN | 66 | | 0 |
| 8 | 5G0012619B | TYRE SEAL. | 1.00 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 9 | 5Q0407183L | RUBB. BUSH | 2.00 | V | OWN | 4 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 10 | N 91217701 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 11 | N 0150816 | Collar nut | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 12 | N 91217701 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 13 | N 91233201 | Collar nut | 6.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 14 | 04L131547AA | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 15 | Z 093093 | WARNDREIEC | 1.00 | V | 6 | 51 | | 0 |

Счёт

Срок приёмки:
2024-10-23Пробег:
156125№ заказа:
31631№ счёта.:
964576

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|---------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | Einlagerung | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | Radwechsel | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | Radwäsche | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | Hol und Bring | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2024-04-22Пробег:
136347№ заказа:
29733№ счёта.:
962224

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 15071983 | Camshaft sprocket removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 15271933 | Tensioning pulley removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 19501983 | Coolant pump removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 04L121011N | PUMP | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | N 91048804 | Screw | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | 038109454A | Collar nut | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 4 | N 10335207 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 5 | N 10628401 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 6 | N 91048804 | Screw | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 7 | 04L109243S | SPANNROLLE | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 8 | 04L109119D | Tooth belt | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 9 | N 10773701 | Schraube | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 10 | N 10699501 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 11 | N 10699501 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 12 | N 10552404 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 13 | N 10854901 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 14 | N 10854901 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 15 | N 91204001 | Schraube | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 16 | G 013DS | FROSTSCHUT | 3.00 | V | OWN | 2 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 17 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |

Счёт

Срок приёмки:
2024-04-08Пробег:
136314№ заказа:
29540№ счёта.:
962077

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | RADWECHSEL | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | RÄDERWÄSCHE | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | EINLAGERUNG | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | UVV PRÜFUNG | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |

Рекламация

Срок приёмки:
2024-03-12Пробег:
136232№ заказа:
2024002312ID рекламации:
173927033

| | |
|--|---|
| Рекламация клиента | Außerdem kommen aus dem Riemetrieb morgens quietschende Geräusche |
| Кодирование рекламации клиента | Двигатель > Режим работы двигателя > Работа двигателя > Шумы, колебания > пицит |
| Заключение станции | Auf Werkstattkulanz |
| Кодирование неисправности дилером | Ремонт не производился |
| Запасная деталь для устранения неисправности | |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация Срок приёмки: Пробег: № заказа: ID рекламации:
 2024-03-12 136232 2024002312 173927109

| | |
|--|--|
| Рекламация клиента | Unruhiger Motorlauf, vibriert im Stand-bei eingelegter Fahrstufe noch mehr |
| Кодирование рекламации клиента | Двигатель > Режим работы двигателя > Работа двигателя > Функциональность > неравномерность |
| Заключение станции | Auf Werkstattkulanz |
| Кодирование неисправности дилером | Ремонт не производился |
| Запасная деталь для устранения неисправности | wht-005-478-- |

Счёт Срок приёмки: Пробег: № заказа: № счёта.:
 2024-03-12 136232 2400231201 116017515
 Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | WHT005478 | Schraube | 2.00 | C | OWN | 01 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-01-18Пробег:
127237№ заказа:
28507№ счёта.:
960562

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|---------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | Reifenmontage | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | Entsorgung | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Па |
|---|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|----|
| 1 | ZTW236458VHWE0REIFEN HAN | | 2.00 | V | 6 | 0 | | |
| 2 | N 90873301 | Insert | 2.00 | V | OWN | 1 | | |
| 3 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-01-18Пробег:
127237№ заказа:
28507№ счёта.:
960563

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | Montage | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | Entsorgung | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Па |
|---|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|----|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | |
| 2 | ZTW236458VHWE0REIFEN HAN | | 2.00 | V | 6 | 0 | | |
| 3 | N 90873301 | Insert | 2.00 | V | OWN | 1 | | |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2024-01-18Пробег:
127237№ заказа:
28504№ счёта.:
960556

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 15020100 | Valve timing checked | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 13721983 | Ribbed belt removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 10821900 | Noise damping pan removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 04L260849G | PLY-V-BELT | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | N 91048804 | Screw | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2023-12-06Пробег:
122195№ заказа:
28171№ счёта.:
959991

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 23805583 | Intake manifold replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 10821900 | Noise damping pan removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 23801983 | Intake manifold removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 19381750 | Coolant drained+filled | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 19012950 | Cooling system cleaned | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 00006032 | SCHLÜSSEL BATTERIE ERNEUERT | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 04L129711AB | Int. man. | 1.00 | V | OWN | 5 | | 0 |
| 2 | 04L129717D | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | N 10649401 | Screw | 5.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 4 | 04L131547AA | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | 04L131547J | Dichtung | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 6 | N 10644403 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 7 | N 01021723 | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 8 | 04L131547Q | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 9 | 04L131547P | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 10 | N 10644403 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 11 | G 013DS | FROSTSCHUT | 2.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 12 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 13 | N 10528301 | Battery | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2023-11-06Пробег:
122195№ заказа:
27723№ счёта.:
959488

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 63691999 | SCHUTZ STOSSFAENGER HINTEN ERNEUERN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 63691900 | Rear bumper cover removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 63695551 | Rear bumper cover replaced | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 00003010 | LACKIERARBEITEN | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 63691999 | FÜHRUNGSPROFIL SEITENTEIL HI LI A & | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 63692099 | FÜHRUNGSPROFIL SEITENTEIL HI RE A & | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пак |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | VERBRINGUNG | VERBRING. | 1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |
| 2 | CZY3V98074AAA | Stoßfänger | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 3 | CZY3V906119AAA | Folie | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 4 | CZY3V98073 AAA | Profil | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 5 | CZY3V980739AAA | Profil | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 6 | CZY3V980731AAA | Profil | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 7 | CZY3V980732AAA | Profil | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 8 | N 90974701 | Bolt | 6.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 9 | WHT003737 | Nut | 6.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2023-11-06Пробег:
122195№ заказа:
27493№ счёта.:
959516

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 19010710 | Cooling system bled | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 15711999 | DICHTFLANSCH GEREINIGT | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 15715583 | Cylinder head gasket replaced | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 15031934 | NOCKENWELLENGEHAUSE A&E | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 10012950 | Engine complete cleaned | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 04L103383BK | Seal | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | WHT005673 | Schraube | 10.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | WHT005676 | Uscheibe | 10.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 4 | 04L103483 | Dichtung | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | D 176501A1 | Seal | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 6 | WHT005478 | Schraube | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 7 | WHT000884 | Seal. ring | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 8 | 059130519 | seal ring | 4.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 9 | WHT006497A | SEAL. RING | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 10 | N 10156206 | Bolt | 18.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 11 | 03L145757G | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 12 | N 90592705 | BOLT | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 13 | WHT007702 | Seal. ring | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 14 | N 90737107 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 15 | 04L121119C | Seal. ring | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 16 | 3Q0253115 | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 17 | 3Q0253725A | Clamp | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 18 | 04L253725B | Clamp | 1.00 | V | OWN | 4 | | 0 |
| 19 | 04L253115A | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 20 | 1K0253141AA | Clip | 1.00 | V | OWN | 4 | | 0 |
| 21 | 04L131455A | Schelle | 1.00 | V | OWN | 4 | | 0 |
| 22 | 04L131547 | Dichtung | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 23 | 04L121688 | seal ring | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 24 | 04L131547AA | Seal | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 25 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 26 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 27 | N 91048804 | Screw | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 28 | N 10335207 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 29 | N 10628401 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 30 | 038109454A | Collar nut | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 31 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 32 | 4H0973703 | Housing | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 33 | 04L121290A | Seal | 1.00 | C | OWN | 3 | | 0 |
| 34 | N 10653301 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 35 | G 013DS | FROSTSCHUT | 3.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 36 | N 0385012 | Spr. rivet | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 37 | OEL7L | Oel 50700 | 4.70 | V | OWN | 66 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Электронная сервисная книжка | Срок приёмки: 2023-10-17 | Пробег: 121066 | № заказа.: 2023008830 | Отметка о провед. ТО: Инсп. сервис с заменой масла (гибкий интервал) |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|---|
| 1 | 85185550 | Салонный фильтр |
| 2 | 34015570 | Трансмиссионное масло |
| 3 | 01390050 | Дополнительный объём инспекционного сервиса |

| | | | | |
|------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Счёт | Срок приёмки: 2023-10-17 | Пробег: 121078 | № заказа: 27441 | № счёта.: 959507 |
|------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | HOL + BRING | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | RADWECHSEL | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | RÄDERWÄSCHE | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | EINLAGERUNG | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-10-17Пробег:
121078№ заказа:
27441№ счёта.:
959506

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 46502050 | Front brake discs removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 44052004 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 46532050 | Rear brake discs removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 5Q0615301F | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 2 | N 10648301 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | 5Q0698151AH | BR. LINING | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 4 | WHT010085 | BOLT | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 5 | N 91084901 | SCREW | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 6 | 3Q0615601A | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 7 | 3Q0698451M | BR. LINING | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 8 | 8V0615269 | HALTEFEDER | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 9 | N 91168901 | Screw | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2023-09-25Пробег:
121066№ заказа:
2300883001№ счёта.:
110114040Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 34015570 | Gearbox oil replaced | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01390050 | Additional Inspection scope . | X | 0000 | | 0 |
| 5 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | S14 | Longlifeoel III | 4.70 | F | OWN | 0 | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 5 | G 055529A2 | Oil | 6.00 | V | OWN | 04 | | 0 |
| 6 | N 90965401 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 7 | N 0438092 | seal ring | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 8 | 5Q0819669 | Od. filter | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 9 | 3V1998001 | WIP. BLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | | 0 |
| 10 | 3V9955425 | WIPERBLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | | 0 |
| 11 | G 12E100DS | Kühlmittel-Konzentrat | 0.90 | V | OWN | 02 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-04-27Пробег:
104142№ заказа:
25759№ счёта.:
956472

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|---------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01060000 | ET service . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00004900 | DURCHLAUFENDER POSTEN GTÜ | - | 0000 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-04-25Пробег:
103944№ заказа:
25672№ счёта.:
956396

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | HOL+BRING | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | RADWECHSEL | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | RÄDERWÄSCHE | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | EINLAGERUNG | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---|
| Электронная сервисная книжка | Срок приёмки: 2023-01-11 | Пробег: 90167 | № заказа.: 149579 | Отметка о провед. ТО: Инсп. сервис с заменой масла (гибкий интервал) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---|

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|--|
| 1 | 60480250 | Водосток |
| 2 | 20345550 | Дизельный топливный фильтр |
| 3 | 23245550 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |
| 4 | 01400050 | Сервис по замене тормозной жидкости |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-01-11Пробег:
90167№ заказа:
149579№ счёта.:
412114Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01200000 | Direct reception . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 3 | 23245550 | Air cleaner element replaced | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 20345550 | Diesel fuel filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 60480250 | Water drain checked | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 01400050 | Brake fluid service . | X | 0000 | | 0 |
| 7 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | I / |
|---|------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-----|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | C | OWN | |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | C | OWN | |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | C | OWN | |
| 4 | OEL011 | OEL CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGL | 5.00 | | OWN | |
| 5 | ZUB003 | FROSTSCHUTZ/SCHEIBENWASCHANLAGE | 1.00 | | 6 | |
| 6 | 5Q0129620B | Luftfilter | 1.00 | C | OWN | |
| 7 | 5Q0127177D | FILTERELEM | 1.00 | C | OWN | |
| 8 | BF | BREMSFLUESSIGKEIT 1 LITER | 1.00 | | OWN | |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-12-12Пробег:
87158№ заказа:
2200750401№ счёта.:
334991

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|---------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 27061900 | Battery removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 000915105CC | Battery | 1.00 | C | OWN | 03 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-10-26Пробег:
81287№ заказа:
23392№ счёта.:
953188

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | HOL + BRING | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | RADWECHSEL | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | RÄDERWÄSCHE | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | EINLAGERUNG | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2022-04-26Пробег:
62200№ заказа:
21277№ счёта.:
950396

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | RADWECHSEL | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | RÄDERWÄSCHE | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | EINLAGERUNG | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | HOL + BRING | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 00006012 | UVV | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |

Рекламация

Срок приёмки:
2022-03-15Пробег:
59957№ заказа:
141485ID рекламации:
149639004

| | |
|--|---|
| Рекламация клиента | Innegriff tür vorn rechts scharfkantig |
| Кодирование рекламации клиента | Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Накладка внутренней ручки двери > Внешний вид, поверхность > отслоение материала |
| Заключение станции | Kundenbeanstandung kann nachvollzogen werden (siehe Anlage Fotos) Griff ersetzt |
| Кодирование неисправности дилером | Навесные элементы кузова > Двери > Рычаг отпирания двери > Внешний вид, поверхность > дефект покрытия |
| Запасная деталь для устранения неисправности | 3v0-837-222-f-2zz |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---|
| Электронная сервисная книжка | Срок приёмки: 2022-03-15 | Пробег: 59957 | № заказа.: 141458 | Отметка о провед. ТО: Инсп. сервис с заменой масла (гибкий интервал) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---|

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|---|
| 1 | 85185550 | Салонный фильтр |
| 2 | 60480250 | Водосток |
| 3 | 01390050 | Дополнительный объём инспекционного сервиса |
| 4 | 26883550 | Восстановитель |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Счёт | Срок приёмки: 2022-03-15 | Пробег: 59957 | № заказа: 141485 | № счёта.: 406706 | Примеч. Гарант./ послегарант.по, держка |
|------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 57371950 | Door lock remote control rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 70591900 | Front door trim panel removed+insta | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 3V0837222F 2ZZ | INN ACT. | 1.00 | | OWN | 18 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2022-03-15Пробег:
59957№ заказа:
141458№ счёта.:
403844Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01200000 | Direct reception . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 4 | 01390050 | Additional Inspection scope . | X | 0000 | | 0 |
| 5 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 60480250 | Water drain checked | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 26883550 | Reducing agent inspected+added | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 44052004 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 46502050 | Front brake discs removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 12 | 46532050 | Rear brake discs removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 13 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 14 | 99999999 | Schlüsselbatterie ersetzt | - | 0000 | | 0 |
| 15 | 99999999 | Fußmatten ersetzt | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки |
|---|------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | C | OWN |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | C | OWN |
| 3 | OEL011 | OEL CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGL | 5.00 | | OWN |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|----|-------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 4 | ZUB003 | FROSTSCHUTZ/SCHEIBENWASCHANLAGE | 1.00 | | 6 | 15 | | 0 |
| 5 | 5Q0819669 | Od. filter | 1.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 6 | Ad Blue | AD BLUE | 3.00 | | OWN | | | 0 |
| 7 | 3V1998001 | WIP. BLADE | 1.00 | | OWN | 13 | | 0 |
| 8 | 3V9955425 | WIPERBLADE | 1.00 | | OWN | 13 | | 0 |
| 9 | 3Q0615601A | BRAKEDISC | 2.00 | C | OWN | 02 | | 0 |
| 10 | 3Q0698451F | BR. LINING | 1.00 | C | OWN | 02 | | 0 |
| 11 | N 10648301 | Bolt | 4.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 12 | N 91084901 | SCREW | 4.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 13 | 5Q0615301F | BRAKEDISC | 2.00 | C | OWN | 02 | | 0 |
| 14 | 5Q0698151AH | BR. LINING | 1.00 | C | OWN | 02 | | 0 |
| 15 | N 91168901 | Screw | 4.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 16 | N 10528301 | Battery | 1.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 17 | 3V1061404 | FOOTMATS | 1.00 | C | OWN | 19 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-03-08Пробег:
50000№ заказа:
20641№ счёта.:
949681

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | Montage | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | Entsorgung | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пак |
|---|----------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 | ZTS236409WPC70 | REIFEN PIR | 2.00 | V | 6 | 0 | | 0 |
| 2 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-12-24Пробег:
51762№ заказа:
2100828701№ счёта.:
328757

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44405602 | 2 REIFEN ERSETZT | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пак |
|---|----------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 | ZU 601360 | VENTIL | 2.00 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 2 | ZU 601362 | AUSWGEW. | 4.00 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 3 | ZTW236458VB050 | REIFEN BRI | 1.00 | C | OWN | 42 | | 0 |
| 4 | ZTW236458VB050 | REIFEN BRI | 1.00 | C | OWN | 42 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2021-11-03Пробег:
46179№ заказа:
19118№ счёта.:
947372

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | Räderwechsel | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | Einlagerung | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | Hol- und Bringdienst | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | Räderwäsche | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |

Электронная
сервисная
книжка Срок приёмки:
2021-05-04Пробег:
29297№ заказа.:
133546Отметка о
провед. ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий
интервал)

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|----------------|
| 1 | 60480250 | Водосток |
| 2 | 26883550 | Восстановитель |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Счёт ▼ | Срок приёмки: 2021-05-04 | Пробег: 29297 | № заказа: 133546 | № счёта.: 395235 | Примеч. Техническое обслуживание |
|--------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01200000 | Direct reception . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 3 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 26883550 | Reducing agent inspected+added | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 99999999 | 2x Radschraubenkappe vorne links un | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|---------------|--|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | OEL004/OEL007 | OEL CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGL | 4.70 | | OWN | | | 0 |
| 5 | N 90648703 | Bolt | 1.00 | C | OWN | 01 | | 0 |
| 6 | Ad Blue | AD BLUE | 7.70 | | OWN | | | 0 |
| 7 | 1Z0601173 041 | CAP | 2.00 | C | OWN | 04 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-04-22Пробег:
28874№ заказа:
16506№ счёта.:
944114

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 321601173A Z37 | Cap | 2.00 | V | OWN | 4 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2021-04-22Пробег:
28874№ заказа:
16506№ счёта.:
944113

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|--------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | Räderwechsel | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | Einlagerung | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | Räderwäsche | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | W | OWN | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2020-10-27Пробег:
17613№ заказа:
13693№ счёта.:
940989

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|--------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | EINLAGERUNG | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | RÄDERWECHSEL | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00006012 | RÄDER AUSGEWUCHTET | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00006012 | RÄDERREINIGUNG | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | К | OWN | 0 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2020-10-05Пробег:
16199№ заказа:
2000979601№ счёта.:
110083870

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 96381500 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2020-10-01Пробег:
16204№ заказа:
13355№ счёта.:
940592

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|--------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64145501 | WINDSCHUTZSCHEIBE ERSETZT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00003010 | KAMERA F ASSISTENZSYSTEM EINST | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00003010 | GFS/ GEFÜHRTE FUNKTION | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пак |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | D 004660M2 | 2-pack adh | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 2 | D 00950025 | APPLICATOR | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 4 | D 181802M1 | ACTIVATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | D 00940104 | Cleaner | 0.25 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 6 | 357845955 001 | DRAHT | 0.20 | V | OWN | 4 | | 0 |
| 7 | CZY845011AKAAA | WINDSCHEIB | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 8 | FZ FEINSTA4AAA | PLAKETTE | 1.00 | F | 6 | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация Срок приёмки: 2020-09-29 Пробег: 15551 № заказа: 127790 ID рекламации: 127607698

| | |
|--|---|
| Рекламация клиента | Gewerbliche Kontakte werden im Telefonbuch doppelt angezeigt, Samsung 8 wird mit App für Trennung Privat und geschäftliche Nutzung betrieben. Nur die geschäftlichen Kontakte werden doppelt angezeigt. |
| Кодирование рекламации клиента | Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона > Выбрат режим телефона (TEL) > Управление контактами > Функциональность > нарушена работа |
| Заключение станции | Serienstand laut TSC |
| Кодирование неисправности дилером | Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона > Настройки телефона |
| Запасная деталь для устранения неисправности | |

Счёт Срок приёмки: 2020-08-24 Пробег: 12202 № заказа: 12933 № счёта.: 940085

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|--------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 26883550 | Reducing agent inspected+added | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | G 052910DS | HARNSTOFF | 8.70 | V | OWN | 6 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация Срок приёмки: 2020-08-18 Пробег: 12182 № заказа: 2020012102 ID рекламации: 126319647

| | |
|--|--|
| Рекламация клиента | Ablagefach in der Mittelkonsole schließt nicht richtig |
| Кодирование рекламации клиента | Навесные элементы кузова > Полки, отделения, ящики, ручки > Крышка отделения в центральной консоли > Функциональность > не закрывается |
| Заключение станции | |
| Кодирование неисправности дилером | |
| Запасная деталь для устранения неисправности | |

Счёт Срок приёмки: 2020-08-18 Пробег: 12182 № заказа: 2001210201 № счёта.: 1132014451 Примеч. Гарант./ послегарант.по, держка

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 68201901 | Front ashtray removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 91081950 | Phone holder w. interface rem+inst | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пак |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 3V1863071AH3FH | STOW.COMP | 1.00 | C | 6 | 18 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация Срок приёмки: 2020-06-11 Пробег: 1 № заказа: 2020008621 ID рекламации: 123853896

| | |
|--|---|
| Рекламация клиента | Ladefunktion sporadisch nicht gegeben |
| Кодирование рекламации клиента | Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона > Зарядить аккумулятор > Беспроводная зарядка аккумулятора > Функциональность > не работает |
| Заключение станции | |
| Кодирование неисправности дилером | |
| Запасная деталь для устранения неисправности | |

Рекламация Срок приёмки: 2020-06-11 Пробег: 1 № заказа: 2020008621 ID рекламации: 124835668

| | |
|--|---|
| Рекламация клиента | Zierleiste hinten links verfärbt |
| Кодирование рекламации клиента | Навесные элементы кузова > Декоративные элементы, грязеотражатели > Защитный молдинг двери > ЛКП, лакокрасочное покрытие > отслаивание базового слоя краски |
| Заключение станции | |
| Кодирование неисправности дилером | |
| Запасная деталь для устранения неисправности | |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Счёт ▼ | Срок приёмки: 2020-06-11 | Пробег: 4965 | № заказа: 2000862103 | № счёта.: 1132014244 | Примеч. Гарант./ послегарант.по, держка |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64681901 | Rear window slot seal removed+insta | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 3V9839475H041 | SEAL | 1.00 | C | 6 | 14 | | 0 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Счёт ▼ | Срок приёмки: 2020-06-11 | Пробег: 4965 | № заказа: 2000862102 | № счёта.: 1132014243 | Примеч. Гарант./ послегарант.по, держка |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 68201901 | Front ashtray removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 91081950 | Phone holder w. interface rem+inst | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 3V1863071AH3FH | STOW.COMP | 1.00 | C | 6 | 18 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Счёт ▼ | Срок приёмки: 2020-06-11 | Пробег: 4965 | № заказа: 2000862101 | № счёта.: 1132014242 | Примеч. Гарант./ послегарант.по, держка |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 98001000 | Kraftstoffleitung prüfen | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 98001000 | Kraftstooleitung ersetzt | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 04L201908B | NOSE | 1.00 | C | 6 | 08 | | 0 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Рекламация ▼ | Срок приёмки: 2020-04-09 | Пробег: 270 | № заказа: 2020002149 | ID рекламации: 122341549 |
|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|

| | |
|--|--|
| Рекламация клиента | Lenkrad steht schief |
| Кодирование рекламации клиента | Ходовая часть > Рулевое управление > Рулевое колесо > Деталь/узел, рабочие жидкости > неверный/ая/ое |
| Заключение станции | Lenkrad steht leicht nach links schief Räder von Links nach Rechts Tauschen brachte keine Veränderung bei Lenkrad gerade Ausstellung wurde ein Winkel von 0,59 angezeigt. bei der Achs Vermessung war die Hinterachse gerade noch so im I.O. Bereich. nach der Einstellung inkl Kamera und ACC justage steht das Lenkrad nun gerade. |
| Кодирование неисправности дилером | |
| Запасная деталь для устранения неисправности | |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--|
| Счёт ▼ | Срок приёмки: 2020-04-09 | Пробег: 525 | № заказа: 2000214901 | № счёта.: 314003037 | Примеч. Гарант./ послегарант.по, держка |
|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 44052004 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 44881550 | Front wheel track adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 44931550 | Rear wheel track adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 44950300 | Vehicle front + rear measured | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 96381552 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Счёт ▼ | Срок приёмки: 2020-03-31 | Пробег: 14 | № заказа: 11085 | № счёта.: 938238 |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 00006012 | RÄDER EINGELAGERT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00006012 | UVV-PRÜFUNG NACH DGUV VORSCHRIFT | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|-------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | DFS | GEBUEHR | -1.00 | К | OWN | 0 | | 0 |



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка

Срок приёмки:
2020-03-03

Пробег:
1

№ заказа.:
2020003071

Отметка о
провед. ТО:
Предпродажная
подготовка

| # | Описание | |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | Описание | Предпродажная подготовка |
| 2 | Примеч. | |

Счёт

Срок приёмки:
2020-03-02

Пробег:
1

№ заказа:
2000307101

№ счёта.:
1137022709

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01010000 | Delivery inspection . | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|---------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | G 052164DS | REINIGER | 1.00 | C | 6 | 00 | | 0 |

Записи с 1 до 52 из 52 записей

[Предыдущая](#)
1
[Следующая](#)