

17.01.25, 18:04

Замовлення | RemOnline

ФОП. Луцик Ігор Володимирович

м.Луцьк, вул.Зв'язківців 1А

тел.: +38 (068) 727-31-35

тел.: +38 (068) 727-31-37

Графік роботи:

Пн-Пт з 9.00 до 18.00

Сб. з 9.00 до 15.00

Нд Вихідний

Карта: Приват: 5169 3305 2319 2802 Луцик І.В.

Моно: 5375 4114 0581 7631 Сидорук І.С.

Акт виконаних робіт № 8892

від

Клієнт: Андрій Остапчук, +380 (63) 753 89 41

Автомобіль: Skoda Octavia 2.0 TFSI

VIN код: TMBAU6NE8KB006040

Пробіг км: 50787

Дата видачі авто:

Вердикт-рекомендації:

Майстер: Андрій Шинкарук

№	Найменування роботи	Кількість	Ціна грн	Сума, грн
1	00 00 ТО по регламенту OilService	1	400,00	400,00
2	00 00 ТО змінного елемента повітряного фільтра	1	180,00	180,00
3	00 00 ТО змінного елемента фільтра салону	1	250,00	250,00
4	00 00 Зняття/встановлення захисту	1	50,00	50,00
			Разом:	880,00

№	Товари/Матеріали	Кількість	Ціна грн	Сума, грн
			Разом:	0,00

Загальна сума: 880,00

Сплачено: 0,00

До сплати: 880,00

Акт виконаних робіт № ПТС00021235

від 17.01.22

Місце складання: с.Липини

ехсервіс"

атку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 статті 136

с. Липини, Луцький р-н, Волинська обл., 45601

04

8-72-02

ів: (0332) 78-73-87, 78-73-88

8-72-01

С"

04020808128

082

на Степанівна

на Степанівна

Договор № від

Ми, представники Замовника Бойко Світлана Степанівна, в особі _____, з одного боку, та Представник виконавця, в особі Полячук В. з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи:

п	Модель	Тип Двигуна	Тип КПП	№ кузова	Рік. вип.	Пробіг
00402	Octavia RS			TMBAU6NEBK B006040		22 443

вонець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМТЕХСЕРВІС"

0%

Виконані роботи:

Біт	К-сть часу	Од. вим.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка %
с з заміною	0,9	н/год	660,000	594,00	118,80	712,80	
салона з/в	0,2	н/год	660,000	132,00	26,40	158,40	
інсп. сервіса	0,5	н/год	660,000	330,00	66,00	396,00	
ент пов.	0,1	н/год	660,000	66,00	13,20	79,20	
задн. осі замір	0,9	н/год	660,000	594,00	118,80	712,80	

Сума без ПДВ: 1 716,00 Грн.

ПДВ: 343,20 Грн.

Сума з ПДВ: 2 059,20 Грн.

чальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМТЕХСЕРВІС"

0%

Перелік обладнання, деталей та матеріалів, що було використано в ході виконання робіт

№	Найменування матеріалів	Кілк.	Од. вим.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка %
1	Олива моторна 5W40 (209,0л)	5,7	шт	309,333	1 763,20	352,64	2 115,84	20
2	Заглушка нарізна	1	шт	72,500	72,50	14,50	87,00	
3	Фільтр оливи двигуна	1	шт	338,330	338,33	67,67	406,00	
4	Фільтр повітряний двигуна	1	шт	628,330	628,33	125,67	754,00	
5	Фільтр повітряний салону (елемент)	1	шт	821,670	821,67	164,33	986,00	

Сума без ПДВ: 3 624,03 Грн.

ПДВ: 724,81 Грн.

Сума з ПДВ: 4 348,84 Грн.

Всього: 5 340,03 Грн.

ПДВ: 1 068,01 Грн.

Загальна сума з ПДВ: 6 408,04 Грн. Шість тисяч чотириста вісім Гривень 04 копійки Сума без знижки: 6 937 Загальна знижка: 528,96 Грн.

6 408,04 Грн.

Гарантійні зобов'язання

ТЗОВ «Промтехсервіс»
Автосервісний центр
та виставковий павільйон
для продажу автомобілів
Волинська обл., Луцький р-н
с. Липини, вул. Липинська 2
ПН 217378203082

Олива моторна 5W40 (209,0л)

5,700x371,20 = 2115,84 А

ШК: 1395

Заглушка нарізна 1,000x87,00 = 87,00 А

ШК: 1396

Фільтр оливи двигуна 1,000x406,00 = 406,00 А

ШК: 1397

Фільтр повітряний двигуна 1,000x754,00 = 754,00 А

ШК: 1398

Фільтр повітряний салону (елемент) 1,000x986,00 = 986,00 А

ШК: 1399

Інспекційний сервіс з заміною масла 0,900x792,00 = 712,80 А

ШК: 1400

Повітряний фільтр салона з/в 0,200x792,00 = 158,40 А

ШК: 1401

Додатковий об'єм інсп. п. сервіса 0,500x792,00 = 396,00 А

ШК: 1402

Фільтруючий елемент пов. фільтра з/в 0,100x792,00 = 79,20 А

ШК: 1403

Геометрія пер. та задн. осі замір 0,900x792,00 = 712,80 А

ШК: 1404

СУМА 6408,04

ПДВ А 20,00% 1068,01

ГОТІВКА 6408,04

КАСІР 11/

!!! Дякуємо за покупку !!!

ЗН ПР5401109221

№ 0000013419 17-01-2022 13:04:20



ПН 2000332091

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

unisystem

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення: 17.01.2022

пробіг (км): 22 443

Сервісне обслуговування:

Заміна моторної оливи та фільтру

так

ні



Техобслуговування

Перевірка кузова на пошкодження лаку*



Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4 роки



Заміна паливного фільтру



Заміна свічок запалення



Заміна елементу повітряного фільтру



Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG



Заміна зубчатого ремня



Заміна натяжного ролику зубчатого ремня



Заміна оливи **haldex** зчеплення



Заміна фільтру салону



Заміна кисневого датчику



Заміна гальмівної рідини



Проведене обслуговування: S55502

ŠKODAService®
UA 38030 EUROCAR 2022

ТОВ "Промтехсервіс"

Штамп авторизованого сервісного центру
М. Лудек



Наступне технічне обслуговування:

Пробіг: 37 443 Дата: 17.01.2023

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини: 07.2023

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузова або вкажіть можливі пошкодження в стор. 13, «Перевірка кузова на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

10.02.2022

пробіг (км):

13540

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру



Техобслуговування

Перевірка кузова на пошкодження лаку*



Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4 роки



Заміна паливного фільтру



Заміна свічок запалення



Заміна елементу повітряного фільтру



Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG



Заміна зубчатого ремня



Заміна натяжного ролику зубчатого ремня



Заміна оливи **haldex** зчеплення



Заміна фільтру салону



Заміна кисневого датчику



Заміна гальмівної рідини



Проведене обслуговування:

55502

ŠKODA Service
UA 38030 EUROCAR 2022

ТОВ "Промтехсервіс"

Штамп авторизованого сервісного центру

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

28540

Дата:

10.02.2022

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

07.2023

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузова або вкажіть можливі пошкодження - стор 11, «Перевірка кузова на пошкодження антикорозійного захисту».



Протокол технічного обслуговування