

История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	TMBLM9NS8M8031973
Дата поставки:	2021-03-01
Следующий ГТО	2026-02
Следующий контроль ОГ	2026-02
Модель	NS762Z

История

Показать

100 ▾

записей

▾

ВСЕ
ГАРАНТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
РЕКЛАМАЦИИ
ОТМЕНА

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▾	Срок приёмки:	Пробег:	№ заказа:	№ счёта.:
	2025-02-21	120824	20955	224278

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт



Срок приёмки:
2025-02-19Пробег:
120759№ заказа:
20930№ счёта.:
224228

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	64125500	Windscreen (laminated glass) replac	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	565845011J NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13		0
2	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	OWN	8		0
3	D 002000A2	Cleaner	0.10	C	OWN	3		0
4	D 00940104	Cleaner	0.10	C	OWN	3		0
5	D 00950025	APPLICATOR	2.00	C	OWN	3		0
6	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	C	OWN	3		0
7	ALTGLAS	ENTSORGUNG	1.00	N	OWN	0		0
8	357853999B	Line	0.20	C	OWN	3		0
9	D 169300M2	1K adhes.	1.00	C	OWN	2		0

 ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА				
Рекламация 	Срок приёмки: 2025-01-27	Пробег: 119661	№ заказа: 20697	ID рекламации:
Рекламация клиента		SoS Warnleuchte Rot		
Кодирование рекламации клиента		Информация, навигация, связь, развлечения > Индикаторы неисправностей в виде пиктограмм > Инд.неисп.службы аварийного вызова		
Заключение станции				
Кодирование неисправности дилером		Информация, навигация, связь, развлечения > Онлайн-службы > Соединение WLAN		
Запасная деталь для устранения неисправности				
Электронная сервисная книжка 	Срок приёмки: 2025-01-27	Пробег: 119661	№ заказа.: 20697	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
Дополнительные работы				
#	Номер	Описание		
1	34015560	Трансмиссионное масло		
2	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости		
3	01575550	Масло для муфты полного привода		



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт Срок приёмки: 2025-01-27 Пробег: 119661 № заказа: 20697 № счёта.: 223993 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	34015560	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01500099	TESTERWEITERUNG/DIAGNOSE	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLÜ	1.15	C	OWN	2		0
2	G 052182A2	Oil	5.50	C	OWN	4		0
3	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	8		0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	1		0
5	N 0138132	seal ring	1.00	C	OWN	1		0
6	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	1		0
7	N 10637901	Screw	1.00	C	OWN	1		0
8	N 90215404	Screw	1.00	C	OWN	1		0
9	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	1		0
10	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	1		0
11	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	1		0
12	0W30	OEL LL3	4.90	F	6	80		0
13	CT0008	REINIGER	0.30	F	6	0		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
14	CT0001	WARTUNGSSP	0.30	F	6	19		0
15	G 012EVO	KÜHLZUSAT	0.20	C	OWN	2		0
16	G 052164PK	SCHEIB.KL	1.00	C	OWN	2		0
17	LOHN-NACHLASS	LOHN-NACHL	-1.00	L	OWN	0		0

Электронная
сервисная
книжка Срок приёмки:
2024-02-09Пробег:
89288№ заказа.:
154381Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	01575550	Масло для муфты полного привода



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт Срок приёмки: 2024-02-08 Пробег: 89288 № заказа: 154381 № счёта.: 333167 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
3	9999999	Mobilitätsgarantie-NR:1/6.031.978	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	TÜV	TÜV / AU Gebühren	1.00		OWN			0
2	QG4	LM PRO-ENGINE M610 0W30	4.90		6			0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка

Срок приёмки:
2023-05-30

Пробег:
67052

№ заказа.:
144449

Отметка о
провед. ТО:
Запись
сервисного
предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	Aktion 4855

Рекламация

Срок приёмки:
2023-02-24

Пробег:
62292

№ заказа:
144449

ID рекламации:

Рекламация клиента	Travvelassist fehlermeldung
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Ассистент движения по полосе > Предупреждение ассистента движения по полосе > Функциональность > ложное включение предупредительного сигнала
Заключение станции	GFS durchgeführt. Fehlereintrag laut TPI. B17B8F2: Steuergerät für Lenkradberührungserkennung Sensorfehler TPI geprüft. Fzg. Batterie ab+angeklemmt. Airbag a+e. Bilder von Stg. Lenkradberührung erstellt und angehängt. Elektroinstallation Lenkrad geprüft, I.O. Lenkrad muss laut TPI ersetzt werden, SW 0020. Lenkrad bestellt.
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт

Срок приёмки:
2023-02-24

Пробег:
67052

№ заказа:
144449

№ счёта.:
328204

Примеч.
Гарант./
послегарант.под
держка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068999	Anschluss Lader	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка Срок приёмки:
2023-01-13Пробег:
58591№ заказа.:
143346Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	60480250	Водосток
3	34015560	Трансмиссионное масло
4	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт Срок приёмки: 2023-01-13 Пробег: 58597 № заказа: 143346 № счёта.: 325736 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	34015560	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	010	Holen/Bringen	-	0000		0
10	9999999	Mobilitätsgarantie-NR: 1/5.459.549	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	G 052000S0	DIST.WATER	3.00	C	OWN	02		0
2	052164	SCHEIBENKLAR	2.50		6			0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
6	QG4	ENI I-SINT 0W-30 MOTOROEL	4.90		6			0
7	N606060	Bremsflüssigkeit DOT4	1.00		6			0
8	N 0138132	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
9	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0

<p>GRAFISCHE KOPIE DES BILDES</p>								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
10	G 052182A2	Oil	5.50	C	OWN	04		0
11	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
12	566998001	WIP. BLADE	1.00		OWN	13		0
13	565955425	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	08		0
<p>Рекламация </p> <p>Срок приёмки: 2022-11-22 Пробег: 54542 № заказа: 141908 ID рекламации:</p>								
Рекламация клиента		- Problem: Travel-Assist piept dauerhaft						
Кодирование рекламации клиента		Информация, навигация, связь, развлечения > Индикаторы указаний в виде пиктограмм > Индикация: адаптивный круиз-контроль > Функциональность > ложное срабатывание						
Заключение станции		GFS durchgeführt.Laut TPI Bilder erstellt. Elektroinstallation geprüft. [2062172/13 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]						
Кодирование неисправности дилером		Ремонт согласно TPI						
Запасная деталь для устранения неисправности								
<p>Счёт </p> <p>Срок приёмки: 2022-11-22 Пробег: 54542 № заказа: 141908 № счёта.: 325302</p>								
<p>Рабочая позиция</p>								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет		
1		Kunde hat sich nicht mehr gemeldet	-	0000		0		



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация Срок приёмки: 2022-07-22 Пробег: 43503 № заказа: 138499 ID рекламации:

Рекламация клиента	Klappern bei niedriger drehzahl
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Режим работы двигателя > Работа двигателя > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	Halter für Zusatzpumpe (Kühlmittel) gebrochen. Bild erstellt. Halter a+ern.
Кодирование неисправности дилером	Двигатель > Система охлаждения > Дополнительный насос ОЖ > Деталь/узел, рабочие жидкости > трещины/разрушение
Запасная деталь для устранения неисправности	3Q0-121-093-AE-

Счёт Срок приёмки: 2022-07-22 Пробег: 43503 № заказа: 138499 № счёта.: 322533 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция


#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	19455599	Halter für Zusatzkühlmittelpumpe	-	0000		0

Позиция детали


#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	3Q0121093AE	BRACKET	1.00	A	OWN	05		0
2	3Q0121093R	Bracket	1.00	A	OWN	05		0
3	N 90737107	BOLT	1.00	A	OWN	01		0
4	N 91000002	Screw	1.00	A	OWN	01		0




ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация  Срок приёмки: 2022-02-17 Пробег: 32801 № заказа: 135987 ID рекламации:

Рекламация клиента	SOS Notruf O.F
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Индикаторы неисправностей в виде пиктограмм > Инд.неисп.службы аварийного вызова > Функциональность > ложное срабатывание
Заключение станции	[2063258/8 MIB OI SW 270 (Zurücksetzen, Ausfälle des MIB, Connect Verifizierung)]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация  Срок приёмки: 2022-02-17 Пробег: 32801 № заказа: 135987 ID рекламации:

Рекламация клиента	Travellassist fällt aus Höhenangabe im Off Road Modus o.F
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление
Заключение станции	[2062172/10 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	5E3-419-093-BB-VKK

Рекламация  Срок приёмки: 2022-02-17 Пробег: 32801 № заказа: 135987 ID рекламации:

Рекламация клиента	Kühlwasserverlust
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Система охлаждения > Охлаждающая жидкость > Деталь/узел, рабочие жидкости > недостаток
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Двигатель > Система охлаждения > Радиатор двигателя > Негерметичности > негерметичность
Запасная деталь для устранения неисправности	5Q0-121-251-EN-



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2022-02-17	Пробег: 28469	№ заказа.: 135866	Отметка о провед. ТО: Инсп. сервис с заменой масла (гибкий интервал)
------------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	---



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-02-17	Пробег: 32804	№ заказа: 135987	№ счёта.: 457301	Примеч. Гарант./ послегарант.под держка
--------	-----------------------------	------------------	---------------------	---------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
2	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
3	91620199	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01510099	Softwarupdate durchführen	-	0000		0
8	27068950	Battery loaded	-	0000		0
9	19010100	Cooling system checked	-	0000		0
10	19201983	Cooling fan housing removed+install	-	0000		0
11	19701983	Radiator removed+installed	-	0000		0
12	19012950	Cooling system cleaned	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3419093BBVKK	STEERWHEEL	1.00	A	OWN	18		0
2	N 90799102	Screw	1.00	A	OWN	01		0
3	5Q0121251EN	Radiator	1.00	A	OWN	02		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	A	OWN	01		0
5	G 052000S0	DIST.WATER	40.00	A	OWN	02		0
6	G 013A8JS0	Coolant ad	40.00		OWN			0
7	4D0260749B	seal ring	1.00	A	OWN	01		0
8	3D0260749C	seal ring	1.00	A	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
9	1K0121367F	BUSH	2.00	A	OWN	04		0

Счёт	Срок приёмки: 2022-02-17	Пробег: 28469	№ заказа: 135866	№ счёта.: 2027030	Примеч. Техническое обслуживание
------	-----------------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	SCH100003	Castrol Edge Professional 504 00/50	5.00		OWN			0

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2021-09-03	Пробег: 12307	№ заказа.: 710177-00	Отметка о провед. ТО: Запись сервисного предприятия
------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	--

#	Описание	Примеч.
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	Aktion 44R3 Krit. 01 durchgeführt

GRAФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки: 2021-04-23 Пробег: 12307 № заказа: 710177-00 ID рекламации:

Рекламация клиента	Wenn die Lenkradheizung an ist geht der Spurhalteassistent nicht
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Рулевое управление, усилитель руля > Подогрев рулевого колеса
Заключение станции	[2062172/4 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт

Срок приёмки: 2021-02-15 Пробег: 14 № заказа: 2100283301 № счёта.: 5031123390

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	R01	Kompleträderwechsel	-	0000		0
2	R07	2xReifen erneuern, wuchten und mont	-	0000		0
3	99999992	RDKS-Sensoren montiert	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5Q0998270D	REPAIR KIT	1.00	C	6	03		0
2	F213657HCSP0	Conti WinterContact TS850	2.00	F	6	0		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2021-02-15Пробег:
14№ заказа:
2100283301№ счёта.:
5031122677

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	R01	Kompleträderwechsel	-	0000		0
2	R07	2xReifen erneuern, wuchten und mont	-	0000		0
3	999999992	RDKS-Sensoren montiert	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5Q0998270D	REPAIR KIT	1.00	C	6	03		0
2	F213657HCSP0	Conti WinterContact TS850	2.00	F	6	0		0

Электронная
сервисная
книжка Срок приёмки:
2021-02-08Пробег:
14№ заказа.:
2021002294Отметка о
провед. ТО:
Предпродажная
подготовка

#	Описание	Примеч.
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2021-02-05Пробег:
14№ заказа:
2100229402№ счёта.:
5031662201

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999988	SOS Paket+ Fußmatten ins Fahrzeug	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	Z 093106F	Verbandstasche	1.00	F	6	0		0
2	Z 093093F	Warndreieck	1.00	F	6	0		0
3	Z40315235002F	Warnweste	1.00	F	6	0		0

▼

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼ Срок приёмки: 2021-02-05 Пробег: 14 № заказа: 2100229401 № счёта.: 5031662200

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	NWÜ	Neuwagenübergabe	-	0000		0
2	99999922	GFS - Radiocodierung	-	0000		0
3	99999944	NW tanken und suchen	-	0000		0
4	ECH	ECH	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	19551	MOTORÖL LONG LIFE 3	0.30	F	6	Q		0
2	G 013DS	Kühlerfrostschutz 1 ltr.	0.30	V	OWN	02		0
3	G 052164DS	Scheibenfrostschutz 1ltr.	1.50	V	OWN	02		0
4	B 000DS	Bremsfluessigkeit (ltr.)	0.10	V	OWN	02		0
5	G 052910DS	HARNSTOFF	11.00	V	OWN	06		0

Записи с 1 до 29 из 29 записей (отфильтровано из 30 записей)

[Предыдущая](#)
1
[Следующая](#)