



Peugeot 3008

VIN-код: VF3MCYHZRLS214284

Дизельне паливо

2020

Згенеровано 06.03.2025, 10:48



Тип

✓ Виглядає нормально



Одометр

✓ Виглядає нормально



Юридичний статус

✓ Виглядає нормально



Пошкодження

✓ Виглядає нормально



+31


Джерела даних

Ми перевірили 900+ джерел даних у 35 країнах

Фото

01.2025

7 фото



Тип

Транспортний засіб застосовувався як таксі, прокатний чи інший службовий ТЗ? Примітка: такі ТЗ можуть бути в гіршому стані, ніж зазвичай!



Проблем не знайдено

Немає записів про використання ТЗ нестандартним чином

Результати перевірки:



Таксі

✓ Записи не знайдені

Немає доказів використання як таксі



Перевезення

✓ Записи не знайдені

Немає доказів використання як ТЗ для перевезень



Прокатний

✓ Записи не знайдені

Немає доказів використання як прокатного ТЗ

Поліція Записи не знайдені Немає доказів використання поліцією





Демонстраційний Записи не знайдені Немає доказів використання як демонстраційного транспортного засобу

ТЗ школи водіння Записи не знайдені Немає доказів використання як ТЗ в школі водіння

Викрадення

Транспортний засіб наразі позначений як викрадений? Викрадався в минулому? Був знайдений?

Проблем не знайдено
Ми не знайшли записів про викрадення транспортного засобу.

Примітка
Перевірку по поліцейській базі даних про викрадені автомобілі виконано в 8 країнах:     +2

Ось що ми перевірили:

Наразі розшукується як викрадений Записи не знайдені

Викрадений в минулому Записи не знайдені Поточний статус невідомий

Викрадений в минулому Записи не знайдені Транспортний засіб був знайдений

База даних поліції щодо викрадених транспортних засобів, перевірку завершено:


-  Литва
-  Сполучені Штати
-  Чехія
-  Канада
-  Словаччина
-  Швеція
-  Словенія
-  Румунія

Одометр

Чи є ознаки скручування або розбіжності пробігу?

Примітка

- Останній відомий пробіг: 126 662 км
- Середній пробіг для аналогічних моделей: 88 784 км
- Знайдено записів пробігу: 3



Дані одометра

09.2020	13 км
09.2024	125 214 км
01.2025	126 662 км

Юридичний статус

Транспортний засіб пройшов техогляд? Чи має відмітку про здачу в утиль?



Примітка

Техогляд проведено 09.2024 в такій країні: Франція

Юридичні



Техогляд **Пройдений** 09.2024 Франція Техогляд успішно пройдений Дійсний до 09.2026



Брухт Записи не знайдені Немає запису про позначення транспортного засобу як утилізованого

Пошкодження

Транспортний засіб мав пошкодження в минулому? Вартість пошкоджень?



Проблем не знайдено

Записи про пошкодження



Можливі окремі неточності, особливо під час перевірки старих транспортних засобів. Підпільні ремонтні майстерні можуть незаконно приховувати дефекти чи пошкодження, ніде не фіксуючи їх наявність. Часом можлива навіть підміна VIN-номерів. У нас є різні методи виявлення таких порушень, але 100% гарантію дати неможливо.

Стихійні лиха

Чи зафіксовано місцезнаходження транспортного засобу в зоні стихійного лиха?



Проблем не знайдено

Даних про перебування цього транспортного засобу в зоні стихійного лиха не зафіксовано

Ринкова вартість

За яку суму ТЗ був проданий у минулому? Яка середня ціна ТЗ цього року випуску і моделі?



Примітка

- Середня ринкова ціна на такий ТЗ: 22 222 USD
- Остерігайтесь прихованих проблем, якщо ТЗ продавався за ціною значно нижчою за поточну!

Поточна ринкова вартість Peugeot 3008 2020

Ринкова вартість визначається шляхом дослідження ціни конкретної моделі автомобіля (виробленого в тому ж році) у країні, де було створено звіт. Ми аналізуємо дані за останні 6 місяців.

Найнижча ціна

19 557 USD

Середня ціна

22 222 USD

Найвища ціна

25 336 USD

Викиди

Який обсяг викидів CO2 виробляють транспортні засоби цієї моделі/року випуску?



Примітка

Діапазон викидів CO2: В (135 г/км)

Викиди CO2

Викиди CO₂ твого ТЗ

135 г/км Клас **B**

До 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 і більше
















Викиди CO₂, г/км

Специфікації

Які специфікації та яке обладнання зареєстровані для цього транспортного засобу?

Примітка
Перевірте, чи специфікації та комплектація транспортного засобу відповідають фактам, зазначеним продавцем.

Ідентифікаційний код і технічні характеристики

-  Марка
Peugeot
-  Модель
3008
-  Тип кузова
Седан
-  Рік виробництва
2020
-  Об'єм силового агрегата
1,5 л
-  Потужність силового агрегата
96 кВт (129 к. с.)
-  Тип палива
Дизельне паливо
-  Тип трансмісії
Автоматична
-  Тип приводу
Передній привід
-  Кількість місць
5
-  Категорія
M1
-  Сертифікація
e2*2007/46*0534*14
-  Повна вага з вантажем / пасажирями
1 990 кг
-  Повна вага без вантажу / пасажирів
3 290 кг
-  Викиди CO₂
135 г/км

Хронологія

Знайдено 5 записи

Хронологія записів для транспортного засобу


Останні записи

09.2020  Країна невідома

 Був виготовлений

Країна (або штат) указує місцезнаходження заводу-виробника, складального підприємства або адресу реєстрації виробника. Дата може бути приблизною.

09.2020  Франція

 **Був зареєстрований**

У записі зазначено адміністративну подію. Вона може бути пов'язана зі зміною власника, документів тощо.

09.2024  Франція

 **Перевірявся**

Зафіксовано подію техогляду (ТО, перевірки придатності для їзди чи контролю викидів). Можуть бути включені успішні та невдалі випадки.

12.2024  Франція

 **Був зареєстрований**

У записі зазначено адміністративну подію. Вона може бути пов'язана зі зміною власника, документів тощо.

01.2025  Франція

 **Був у продажу**

Запис створено через те, що транспортний засіб був виставлений на продаж на ринковому майданчику. Часом країна (штат) продавця замінює фактичне знаходження транспортного засобу.



+31

Джерела даних

Ми перевірили 900+ джерел даних у **35 країнах**