

# Історія автомобіля

## Тоді машина

VIN-код	VSSZZZKM6PR037124	Після GTO	2025-11
Дата публікації:	2022-12-04	Следующий контроль ОГ	2025-11
Модель	KM7CVY		

## Історія

Показати  запис

-	VCE	ГАРАНТІЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУЖИВАННЯ	ЕЛЕКТРОННА СЕРВИСНАЯКНИЖКА	ОТМЕНА	ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА														
Счет -	Приёмки Скрука: 2024-10-01	Спробуйте: 30491	Номер замовлення: 150430	№ схеми: 150430	Прірек. Гарантія./ післягарант.піддержка															
<p>Положення на робочому місці</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Опис</th> <th>Техническое обслуживание</th> <th>ЛКП</th> <th>V-код</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AW</td> <td>ВАУЧЕР 00734831</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							#	Номер	Опис	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет	1	AW	ВАУЧЕР 00734831	-	0000		0
#	Номер	Опис	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет														
1	AW	ВАУЧЕР 00734831	-	0000		0														

Счет -

Приёмки Скрука:  
2024-09-09Спробуйте:  
30491Номер заповнення:  
241889№ схеми:  
241889Пріпек.  
Технічні  
достатність

Положення на робочому місці

#	Номер	Опис	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030036	Огляди із заміною масла.	X	0000		1
2	10821900	Шумопоглинаючий піддон знятий + встановлений	-	0000		1
3	60480260	Перевірено злив води	-	0000		2

Деталі місцезнаходження

#	Номер	Опис	Якість коліків	Виробничий код.	Возобновленные заявки	Деталі групи	V-код	Пакет
1	04E115561AC	оливний фільтр	1.00	A	власний	01		1
2	H90813202	Болт	1.00	A	власний	01		1
3	WHT000729A	Болт	3.00	A	власний	01		1
4	XÖL024	МОТОРНА ОЛИВА "LONGLIFE IV" L	4.00		6			1
5	. ГС	НЕРУХОМІСТЬ	1.00		6	05		3

Електронний сервіс  
книга -

Приёмки Скрука:  
30 серпня 2024 р.

Спробуйте:  
30485

Номер замовлення:  
061738

Відмітка проведена.ДО:  
Інспекційні служби  
заміна олії

## Дополнительные работы

#	Номер	Опис
1	60480260	Водонапірна станція
2	85181950	Салонний фільтр
3	01400050	Послуга із заміни гальмівної рідини

Счет -

Приёмки Скрука:  
2024-08-09Спробуйте:  
30491Номер замовлення:  
61738№ схеми:  
241844Прірек.  
Технічні  
достатність

Положення на робочому місці

#	Номер	Опис	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030036	Огляди із заміною масла.	X	0000		1
2	10821900	Шумопоглинаючий піддон знятий + встановлений	-	0000		1
3	01400050	Сервіс заправки гальмівної рідини.	X	0000		2
4	60480260	Перевірено злив води	-	0000		3
5	85181950	Знято пиловий та пилковий фільтр + встановлено	-	0000		4
6	C90819FK	КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНА РІДИНА	-	0000		5
7	C90819AR	ЗОВНІШНЄ ПРИБИРАННЯ	-	0000		5
8	C90819IR	ПРИБИРАННЯ САЛОНІВ	-	0000		5

Деталі місцезнаходження

#	Номер	Опис	Якість коліків	Виробничий код.	Возобновленные заявки	Деталі групи	V-код	Пакет
1	. GC	НЕРУХОМІСТЬ	1.00		6	05		0
2	04E115561AC	оливний фільтр	1.00	A	власний	01		1
3	H90813202	Болт	1.00	A	власний	01		1
4	WHT000729A	Болт	3.00	A	власний	01		1
5	XÖL024	МОТОРНА ОЛИВА "LONGLIFE IV" L	4.00		6			1

#	Номер	Опис	Якість коліків	Виробничий код.	Возобновленные заявки	Деталі групи	V-код	Пакет
6	Б 000ДС	ГАЛЬМІВНА РІДИНА (ЛІТРИ)	1.00		ВЛАСНИЙ			2
7	5Q0819669	Або. фільтр	1.00	A	ВЛАСНИЙ	01		4
8	G JZW164DS	ЧИСТЕ ВІКНО (ЛІТРИ)	1.00	A	ВЛАСНИЙ			5

Счет - Прийоми Скрука: 23 лютого 2024 р. Спробуйте: 20417 Номер замовлення: 60147 № схеми: 150148 Примек. Гарантія./ післягарант.піддержка

## Положення на робочому місці

#	Номер	Опис	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500060	GFF/Керовані функції.	-	0000		0
2	06900000	Наважся.	-	0000		0
3	27068950	Акумулятор заряджений	-	0000		0
4	96201900	Знято + встановлено внутрішнє освітлення	-	0000		0

## Деталі місцезнаходження

#	Номер	Опис	Якість коліків	Виробничий код.	Возобновленные заявки	Деталі групи	V-код	Пакет
1	5H0959561AGTJA	Панель керування	1.00	A	ВЛАСНИЙ	08		0

Електронний сервіс  
книга

Приёмки Скрука:  
2023-11-04

Спробуйте:  
14966

Номер замовлення:  
059060

Відмітка проведена,ДО:  
Обслуговування із заміною оливи

Счет -

Приёмки Скрука:  
2023-10-11

Спробуйте:  
10804

Номер замовлення:  
130725

№ схеми:  
630044

Пріметк.  
Гарантія./  
післягарант.піддержка

Деталі місцезнаходження

#	Номер	Опис	Якість коліків	Виробничий код.	Возобновленные заявки	Деталі групи	V-код	Пакет
1	5H0959561AGTJA	Панель керування	1.00		6			0

Счет -

Приёмки Скрука:  
2023-10-10Спробуйте:  
14969Номер замовлення:  
59060№ схеми:  
232403Прірек.  
Технічні  
достатність

Положення на робочому місці

#	Номер	Опис	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01040026	ПОСЛУГА ЗАМІНИ МАСЛА.	X	0000		0
2	10821900	Шумопоглинаючий піддон знятий + встановлений	-	0000		0
3	C90819FK	КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНА РІДИНА	-	0000		0
4	C90819AR	ЗОВНІШНЄ ПРИБИРАННЯ	-	0000		0
5	C90819IR	ПРИБИРАННЯ САЛОНІВ	-	0000		0

Деталі місцезнаходження

#	Номер	Опис	Якість коліків	Виробничий код.	Возобновленные заявки	Деталі групи	V-код	Пакет
1	04E115561AC	оливний фільтр	1.00	A	власний	01		0
2	№0138158	ущільнювальне кільце	1.00	A	власний	01		0
3	WHT000729A	Болт	3.00	A	власний	01		0
4	H90288901	Вилка	1.00	A	власний	01		0
5	XÖL024	МОТОРНА ОЛИВА "LONGLIFE IV" L	4.00		6			0
6	5Q0121809A	Герметизація	1.00	A	власний	05		0
7	G013DS	ГЛІЗАНТИН (ЛІТРИ)	0,50		власний			0

Електронний сервіс  
книга -

Приймки Скрука:  
29 листопада 2022 р.

Спробуйте:  
0

Номер замовлення:  
UE00923271

Відмітка проведена.ДО:  
Передпродаж  
підготовка

#		
1	Опис	Предпродажная подготовка
2	Прірек.	

Записи зз 1 по 9 з 9 видань (з 10 по 10 видання)

Попередній

1

Підписки