

BMW Group - AIR: 2024-02-12 / 09:58

Дилер: 25188/01

Модель: M340D XD A

Идентификационный номер транспортного средства: WBA51DZ090FK27274

Внутризаводское обозначение серии: G21

Код модели: 61DZ

Ключ кодов моделей: 61DZ

## Транспортное средство

**BMW M340D XD A, 250кВт**

WBA51DZ090FK27274



Внутризаводское  
обозначение серии  
Цвет  
Уровень интеграции,  
текущий  
Начало гарантии

G21

Dravitgrau metallic  
S18A-23-03-567

13 октября 2020 г.

**Технические акции**

Акции отсутствуют.

**Куланц на основании VIN**

Акции отсутствуют.

**Специальная информация**

Акции отсутствуют.

**Ограничения гарантии**

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

**Диагностика в режиме реального времени**

ⓘ Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.

**Сервисные договоры**

Нет доступных договоров BSI

**Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование**

Информация о неисправностях отсутствует.

**Навигационная карта**

Инсталлированная карта

Ключ деблокировки (абонем...

Самая новая  
содержащаяся в

Самая новая платная  
навигационная карта

Road Map EUROPE Live 2021-3 (уровень: 04.10.2023)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31.10.2023 (SWID: 01552310).	Road Map EUROPE Live 2023-4	-
---	---	-----------------------------	---

### Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	M340D XD A
Кузов	TOUR
VIN (7-значный)	FK27274
VIN (17-значный)	WBA51DZ090FK27274
Внутризаводское обозначение серии	G21
Рулевое управление	LL
Двигатель	XD5T
Номер двигателя	64246182
Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, AP, P/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0322642WMY
Головное устройство серийный номер	ALB314L1431632
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-20-07-548
Дата изготовления	15.09.2020
Завод-изготовитель	Muenchen
Дата поставки	23.09.2020
Поставляющий дилер	Autohaus Hofmann GmbH, Ingolstadt, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	C36
Код обивки	VATQ
Код модели	61DZ
Базовый тип	51DZ
Ключ кодов моделей	61DZ

### Дополнительное оборудование

#### Дополнительное оборудование с завода:

01AG Увеличенный топливный бак  
01CB Объем CO2  
01CE Рекуперационная система

#### Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

01PW 19" л/с диск сдвоенн.спицы 792М ав.реж.  
0230 дополнительный объем для EU  
0248 Система обогрева рулевого колеса  
0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме  
02NH Спортивные тормоза M  
02PA Фиксатор колесного болта  
02T4 M спортивный дифференциал  
02TB Спортивная АКПП  
02VB Индикация давления в шинах  
02VF Адаптивная ходовая часть M  
02VL Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.  
0302 Система сигнализации  
0320 Отсутствует обозначение модели  
0322 Комфортный доступ  
03KA Остекление с улучшенной звукоизоляцией  
03MC Инд.полозья баг.на кр.Hochgl Shadow Line  
0402 Панорамная крыша с электроприводом  
0420 Солнце защитное остекление  
0428 Знак аварийной остановки и аптечка  
0430 Внутр./нар.зерк.с затемнением  
0431 Внутр.зеркало с автоматич.затемнением  
0481 Спортивное сиденье  
0488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.  
0493 Пакет мест хранения  
0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.  
04AW Панель приборов Sensatec  
04KA Отд.цен.пор.дер. узорчатый дуб с откр.п.  
04UR Сопровождающее освещение салона  
0534 Автоматическая система кондиционирования  
0536 Автономная система отопления  
0548 Спидометр  
05AC Автоматическое включение дальнего света  
05AQ Active Guard Plus  
05AU Driving Assistant  
05AZ BMW Laserlicht  
05DA Деактивизация НПБ переднего пассажира  
05DC Подголовники 3д, откидные  
05DN Система парковки Plus  
0610 Дисплей на лобовом стекле  
0654 Принимающий модуль DAB  
0688 Harman/Kardon система объемного звучания  
06AE Teleservices  
06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
06AK Connected Drive Services  
06C4 Connected Package Professional  
06NW Телефония с беспроводной зарядкой  
06U3 BMW Live кокпит Professional  
06U8 Система управления жестами BMW  
06WD WLAN Hotspot  
0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле  
0715 Аэродинамический комплект M Technic  
0760 Shadow-Line с зеркальным блеском  
0775 Потолок антрацит  
07M9 Инд.блестящая отделка Shadow Line  
07R7 Пакет инноваций  
0801 Экспортное исполнение для Германии  
0851 Языковая версия немецкий  
0879 Бортовая документация, немецкий  
08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000 км  
08R9 Хладагент R1234yf  
08SM Идентификационный номер виден снаружи  
08TF Активная защита пешеходов  
08TR Декодирование дополнительных функций  
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА  
09D5 Entertainment package de  
09D6 Fahrerlebnis package de  
09D7 Winterfreude package de  
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

## Версия программного обеспечения ЭБУ

## Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор	
—	04.10.2023	Гарантия	90574 км	03813	Задание: Service - standard scope Задание: Service - brake fluid
— Задание: Service - standard scope					
<b>Описание:</b> Service - standard scope					
<b>Оценивается как повторный визит:</b> Нет					
<b>Дословное заявление клиента:</b>					
ТО в обычном объеме Ед. раб. вр.   00 00 105				2 ед. раб вр.	
Service - standard scope Результат   87 00 06 00 00					
— Задание: Service - brake fluid					
<b>Описание:</b> Service - brake fluid					
<b>Оценивается как повторный визит:</b> Нет					
<b>Дословное заявление клиента:</b>					
Снятие и установка/замена обоих газонаполненных амортизаторов капота Ед. раб. вр.   51 23 766				0 ед. раб вр.	
ТО "Тормозная жидкость" Ед. раб. вр.   00 00 618				4 ед. раб вр.	
Service - brake fluid Результат   87 34 00 00 00					
Газонап.амортизатор пассивного капота Деталь   51 23 7 419 387				2	
—	04.10.2023	Гарантия	90574 км	03813	Задание: Diesel particulate sensor Permanent malfunction Задание: Diesel particulate sensor Permanent malfunction
— Задание: Diesel particulate sensor Permanent malfunction					
<b>Описание:</b> Diesel particulate sensor Permanent malfunction					
<b>Оценивается как повторный визит:</b> Нет					
<b>Дословное заявление клиента:</b>					
Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 556				3 ед. раб вр.	
Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр.   61 21 528				1 ед. раб вр.	
Снятие и установка блока управления цифровой электронной системы управления дизельным двигателем Ед. раб. вр.   13 61 600				4 ед. раб вр.	
Замена датчика частиц дизельного топлива Ед. раб. вр.   13 62 668				9 ед. раб вр.	
Diesel particulate sensor Permanent malfunction Результат   13 62 29 15 00					

Бандаж  
 Деталь | 61 13 1 367 599 0

Датчик частиц дизельного топлива  
 Деталь | 13 62 8 477 724 0

— Задание: Diesel particulate sensor Permanent malfunction

**Описание:** Diesel particulate sensor Permanent malfunction

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка блока управления цифровой электронной системы управления дизельным двигателем 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 13 61 600

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 61 21 528

Замена датчика частиц дизельного топлива 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 13 62 668


Выполнение проверки автомобиля 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 00 00 556

Diesel particulate sensor Permanent malfunction  
 Результат | 13 62 29 15 00


Датчик частиц дизельного топлива 1  
 Деталь | 13 62 8 477 724

Бандаж 4  
 Деталь | 61 13 1 367 599


— 02.10.2023 Ключ 90568 км 03813 Ключ 0




— 02.10.2023 Сервисное обслуживание 90568 км 03813 Автоматическое  
Autohaus  
Melkus GmbH,  
Dresden



— 25.09.2023 Ключ 90011 км 03813 Remote KeyRead




— 28.08.2023 Ключ 88418 км 03813 Ключ 0



— 05.05.2023 Ключ 78251 км 03813 Ключ 0



— 05.05.2023 Сервисное обслуживание 78251 км 03813 Автоматическое  
Autohaus Melkus GmbH, Dresden



— 05.05.2023 Гарантия 78251 км 03813 Задание: Engine oil service  
Задание: Service - standard scope  
Задание: Washer fluid service  
Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service  
**Оценивается как повторный визит:** Нет  
**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту OelSERVICE 3 ед. раб. вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

Гнездо кнопки 1  
Деталь | 66 12 6 912 985

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 7 826 799

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope  
**Оценивается как повторный визит:** Нет  
**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме 2 ед. раб. вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Washer fluid service

**Описание:** Washer fluid service  
**Оценивается как повторный визит:** Нет  
**Дословное заявление клиента:**

Washer fluid service  
Результат | 87 00 09 00 00

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат | 87 64 01 00 00

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем 1  
Деталь | 64 11 9 382 886

— 22.11.2022 Гарантия 64317 км 03813 Задание: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

— Задание: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

**Описание:** G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Проверка обоих передних крыльев, повторное крепление кожухов 3 ед. раб вр.  
обоих колесной ниши  
Ед. раб. вр. | 00 71 614

Внешнее размещение Smart Repair 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 71 620

G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel  
Результат | 00 41 09 02 00

Вытяжная заклепка с буртиком 6  
Деталь | 51755A383B7

— 22.11.2022 Гарантия 64317 км 03813 Задание: Service - standard scope  
Задание: Service - rear brakes

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Service - rear brakes

**Описание:** Service - rear brakes

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы" 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 614

Service - rear brakes  
Результат | 87 34 21 01 00

Датчик износа тормозных накладок Зд 1  
Деталь | 34 35 6 870 354

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1  
Деталь | 34 20 6 888 835



Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

— Задание

**Описание:** Service Bremse hinten (SRP)

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы" 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 614

Датчик износа тормозных накладок Зд 1  
Деталь | 34 35 6 870 354

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1  
Деталь | 34 20 6 888 835

— Задание


**Описание:** kostenfreie Wagenwäsche

Оценивается как повторный визит: Нет


**Дословное заявление клиента:**

!!! unknown BMW-Id 0099319 Wagen-Oberwäsche !!! 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 99 319

— 09.11.2022 Ключ 63625 км 03813 Ключ 0




— 26.07.2022 Ключ 52291 км 03813 Ключ 0



— 26.07.2022 Сервисное обслуживание 52291 км 03813 Автоматическое

Autohaus  
Melkus GmbH,  
Dresden



— 26.07.2022 Ремонт 52295 км 03813 Задание

Autohaus  
Melkus GmbH,  
Dresden  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

## — Задание

**Описание:** Standardumfang**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 105	

## — Задание

**Описание:** Motoröl**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 610	

BMW Engine Oil LL04 5W30	7
Деталь   83 21 2 405 948	

К-т сменного элемента масляного фильтра	1
Деталь   11 42 7 826 799	

Гнездо кнопки	1
Деталь   66 12 6 912 985	

## — Задание

**Описание:** Kraftstofffilter**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Обслуживание топливного фильтра	5 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 604	

Сменный элемент топливного фильтра	1
Деталь   13 32 8 591 019	

Гайка шестигранная самоконтрящаяся	2
Деталь   64 50 9 123 157	

## — Задание

**Описание:** Luftfiltereinsatz**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО сменного элемента воздушного фильтра	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 602	

Сменный элемент фильтра	1
Деталь   13 71 8 594 535	

## — Задание

**Описание:** Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр"	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 616	

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем	1
Деталь   64 11 9 382 886	

## — Задание

**Описание:** Fahrzeug-Check**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО "Диагностика автомобиля"	6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 624	

## — Задание

**Описание:** Oberwäsche / .**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Fahrzeug-Oberwäsche kostenfrei	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   -	

## — Задание

**Описание:** Wischerblätter ersetzen**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Замена обеих щеток стеклоочистителя	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   61 61 541	

Замена щетки очистителя заднего стекла	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   61 62 520	

Щетка стеклоочистителя	1
Деталь   61 62 7 468 054	

Комплект щеток стеклоочистителя	1
Деталь   61 61 9 478 361	

Средство для очистки стекол с антифризом	1.5
Деталь   83 12 2 413 061	

## — Задание

**Описание:** Störungssuche**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 556	

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   61 00 006	

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   61 21 528	

## — Задание

**Описание:** Mobilität**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

—	26.07.2022	Гарантия	52295 км	03813	Задание: Engine oil service Задание: Service - vehicle check Задание: Service - standard scope Задание: Washer fluid service
---	------------	----------	----------	-------	---

Задание: Service - air cleaner  
 Задание: Service - fuel filter  
 Задание: Service - front wiper blade  
 Задание: Service - rear wiper blade  
 Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр.   00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь   11 42 7 826 799	1
---	---

Гнездо кнопки Деталь   66 12 6 912 985	1
---	---

— Задание: Service - vehicle check

**Описание:** Service - vehicle check

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр.   00 00 624	6 ед. раб вр.
---	---------------

Service - vehicle check  
Результат | 87 00 05 00 00

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр.   00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Washer fluid service

**Описание:** Washer fluid service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Washer fluid service  
Результат | 87 00 09 00 00

— Задание: Service - air cleaner

**Описание:** Service - air cleaner

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр.   00 00 602	1 ед. раб вр.
---	---------------

Service - air cleaner  
Результат I 87 13 01 00 00

Сменный элемент фильтра  
Деталь I 13 71 8 594 535 1

— Задание: Service - fuel filter

**Описание:** Service - fuel filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Обслуживание топливного фильтра  
Ед. раб. вр. I 00 00 604 5 ед. раб вр.

Service - fuel filter  
Результат I 87 13 02 00 00

Сменный элемент топливного фильтра  
Деталь I 13 32 8 591 019 1

Гайка шестигранная самоконтрящаяся  
Деталь I 64 50 9 123 157 2

— Задание: Service - front wiper blade

**Описание:** Service - front wiper blade

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена обеих щеток стеклоочистителя  
Ед. раб. вр. I 61 61 541 1 ед. раб вр.

Service - front wiper blade  
Результат I 87 61 61 00 00

Комплект щеток стеклоочистителя  
Деталь I 61 61 9 478 361 1

— Задание: Service - rear wiper blade

**Описание:** Service - rear wiper blade

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена щетки очистителя заднего стекла  
Ед. раб. вр. I 61 62 520 1 ед. раб вр.

Service - rear wiper blade  
Результат I 87 61 62 00 00

Щетка стеклоочистителя  
Деталь I 61 62 7 468 054 1

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр"  
Ед. раб. вр. I 00 00 616 2 ед. раб вр.

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат I 87 64 01 00 00

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем  
Деталь I 64 11 9 382 886 1

— 26.07.2022 Гарантия 52295 км 03813 Задание: Front door outside door handle (including support/TAGE) incorrect or no switching action

— Задание: Front door outside door handle (including support/TAGE) incorrect or no switching action

**Описание:** Front door outside door handle (including support/TAGE) incorrect or no switching action

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**


Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля  
Ед. раб. вр. | 61 00 006 2 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля  
Ед. раб. вр. | 00 00 556 3 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети  
Ед. раб. вр. | 61 21 528 1 ед. раб вр.

Front door outside door handle (including support/TAGE) incorrect or no switching action  
Результат | 51 21 05 83 00

— 07.07.2022 Ключ 48591 км 03813 Ключ 0



— 23.05.2022 Ремонт 45974 км 03813 Задание  
Autohaus Melkus GmbH, Dresden Задание

— Задание

**Описание:** Beide Spiegel instand setzen

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля  
Ед. раб. вр. | 61 99 000 20 ед. раб вр.

Ремкомплект кабеля наружного зеркала  
Деталь | 61 35 9 853 372 1

Стекло панорамного зеркала с обогревом П  
Деталь | 51 16 9 492 756 1

Стекло панорамного зеркала с обогревом Л  
Деталь | 51165A07757 1

— Задание


**Описание:** Fahrzeug Wäsche

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

!!! unknown BMW-Id 0099319 Wagen-Oberwäsche !!!  
Ед. раб. вр. | 00 99 319 3 ед. раб вр.

— 03.12.2021 Ключ 26224 км 03813 Ключ 0



— 03.12.2021 Гарантия 26244 км 03813 Задание  
Задание: Lines, engine wiring harness interruption

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Результат | 12 51 12 81 98

— Задание: Lines, engine wiring harness interruption

**Описание:** Lines, engine wiring harness interruption

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 99 000

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 21 528

Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 006

Выполнение проверки автомобиля 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 556

Снятие и установка/замена ответвления жгута проводов для двигателя модуль двигателя 2 73 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 12 51 503

Lines, engine wiring harness interruption  
Результат | 12 51 12 81 99

Болт с неспадающ.стопорным элементом ASA 9  
Деталь | 07 14 6 885 805

Уплотнение корпуса дроссельной заслонки 1  
Деталь | 11 61 9 888 561

Жгут проводов двигателя модуль двиг.2 1  
Деталь | 12 51 9 886 686

Болт с шестигранной головкой 2  
Деталь | 07 11 9 907 843

— 30.11.2021 Гарантия 26190 км 03813 Задание  
Задание: Boost pressure sensor Permanent failure  
Задание: High beam laser light Permanent failure

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Результат | 13 62 08 12 98

— Задание: Boost pressure sensor Permanent failure

**Описание:** Boost pressure sensor Permanent failure

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля Ед. раб. вр.   61 00 006	2 ед. раб вр.
Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр.   61 21 528	1 ед. раб вр.
Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 006	4 ед. раб вр.
Замена датчика давления наддува Ед. раб. вр.   13 62 535	2 ед. раб вр.
Снятие и установка блока управления цифровой электронной системы управления дизельным двигателем Ед. раб. вр.   13 61 600	6 ед. раб вр.
Boost pressure sensor Permanent failure Результат   13 62 08 12 99	
Датчик давления Деталь   13 62 9 885 466	1

— Задание: High beam laser light Permanent failure










**Описание:** High beam laser light Permanent failure

**Оценивается как повторный визит:** Нет









**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 556	3 ед. раб вр.
Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля Ед. раб. вр.   61 00 006	1 ед. раб вр.
Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая очистку регистратора неисправностей Ед. раб. вр.   61 00 730	4 ед. раб вр.
High beam laser light Permanent failure Результат   63 12 38 12 00	

— 25.11.2021 Ключ 26184 км 03813 Ключ 0

 30000 11/2023	 30000 696	 30000 696	 30000 696	 09/2023	 09/2023	 11/2023	 30000 11/2023	 10/2023
---	---	---	---	--	--	--	--	--

— 22.11.2021 Ключ 26070 км 03813 Ключ 0

 600 09/2022		 600 279		 09/2023		 28000 09/2024	 10/2023
---	---	---	---	--	---	---	--

— 22.11.2021 Сервисное обслуживание 26070 км 03813 Autohaus Melkus GmbH, Dresden Автоматическое



— 22.11.2021 Ремонт 26071 км 03813 Autohaus Melkus GmbH, Dresden Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:** Standardumfang

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр.   00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

Средство для очистки стекол с антифризом Деталь   83 12 2 413 061	1.5
--	-----

— Задание

**Описание:** Motoröl

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Особое согласование с гарантийным отделом Ед. раб. вр.   00 00 162	1 ед. раб вр.
---	---------------

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр.   00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

Гнездо кнопки Деталь   66 12 6 912 985	1
---	---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь   11 42 8 583 898	1
---	---

яЮвЮаЭЮХ БРбЫЮ SAE 5W-30 Longlife-04 Деталь   83 21 0 398 511	7
--	---

— Задание

**Описание:** Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр.   00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем Деталь   64 11 9 382 886	1
--	---

— Задание

**Описание:** Stoßdämpfer vo.re. macht Geräusche

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. | 00 00 112

2 ед. раб вр.

## — Задание

**Описание:** Oberwäsche / .**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Fahrzeug-Oberwäsche  
Ед. раб. вр. | -

3 ед. раб вр.

## — Задание

**Описание:** Mobilität**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

— 22.11.2021 Гарантия 26071 км 03813

Задание: Engine oil service  
Задание: Service - standard scope  
Задание: Washer fluid service  
Задание: Service - micro  
filter/activated carbon filter

## — Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту OelSERVICE  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

К-т сменного элемента масляного фильтра  
Деталь | 11 42 8 583 898

1

Гнездо кнопки  
Деталь | 66 12 6 912 985

1

## — Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

## — Задание: Washer fluid service

**Описание:** Washer fluid service**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Washer fluid service  
Результат | 87 00 09 00 00

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат | 87 64 01 00 00

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем 1  
Деталь | 64 11 9 382 886

— 08.11.2021 Ключ 25269 км 03813 Ключ 0

								
1400		1400					29000	
09/2022		293			09/2023		09/2024	10/2023

— 15.06.2021 Ключ 10580 км 03813 Ключ 0

								
15000		15000					41000	
09/2022		436			09/2023		09/2024	10/2023

— 15.06.2021 Ремонт 10583 км 03813 Задание  
Autohaus Задание  
Melkus GmbH, Задание  
Dresden

— Задание

**Описание:** ACC-Sensor

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка переднего радарного датчика дальней зоны 9 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 66 31 615

Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля 12 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 99 000

Снятие и установка/замена декоративной решетки в облицовке переднего бампера 19 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 11 180

Передний радиолокац.датчик дальн.диапаз. 1  
Деталь | 66315A387E0

Решетка воздухозаборника Ср 1  
Деталь | 51 11 8 069 368

Держатель передн.радиолокац.датчика 1  
Деталь | 66 31 6 883 865

Обтекатель радиоантенны 1  
Деталь | 66 31 6 877 219

Провода щита передка 1  
Деталь | 61 12 9 436 176

Унив.саморезы с полупотайной головкой 2  
Деталь | 07 14 6 999 225

## — Задание

**Описание:** Nachrüstung Diebstahlschutz**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Комплект дооснащения защитой от кражи переднего радара Ед. раб. вр.   66 31 802	7 ед. раб вр.
--	---------------

Наклейка Деталь   01295A48559	1
----------------------------------	---

К-т доосн.защитой от кражи пер.радара Деталь   66315A336F7	1
---	---

Держатель передн.радиолокац.датчика Деталь   66315A3CA56	1
---	---

## — Задание

**Описание:** kostenfreie Wagenwäsche**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Fahrzeug-Oberwäsche kostenfrei Ед. раб. вр.   -	3 ед. раб вр.
--	---------------

—	14.04.2021	Гарантия	5302 км	03813	Задание: Boost pressure sensor Permanent failure Задание
---	------------	----------	---------	-------	--

## — Задание: Boost pressure sensor Permanent failure

**Описание:** Boost pressure sensor Permanent failure**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр.   61 21 528	1 ед. раб вр.
---	---------------

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля Ед. раб. вр.   61 00 006	2 ед. раб вр.
---	---------------

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 006	4 ед. раб вр.
--	---------------

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 556	3 ед. раб вр.
--	---------------

Замена датчика давления наддува Ед. раб. вр.   13 62 535	2 ед. раб вр.
---	---------------

Boost pressure sensor Permanent failure Результат   13 62 08 12 99	
---	--

Датчик давления Деталь   13 62 9 885 466	1
---	---

## — Задание

**Описание:****Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Результат   85 40 00 01 TZ	
----------------------------	--

— 14.04.2021 Гарантия 5302 км 03813 Задание

— Задание


**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Результат | 85 40 00 12 KB

— 13.01.2021 Ключ 5298 км 03813 Ключ 0



— 13.01.2021 Ремонт 5302 км 03813 Задание  
Autohaus  
Melkus GmbH,  
Dresden Задание  
Задание

— Задание

**Описание:** Oberwäsche / Oberwäsche

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeug-Oberwäsche kostenfrei 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | -

— Задание

**Описание:** MKL leuchtet

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена датчика давления наддува 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 13 62 535

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка 1 ед. раб вр.  
аккумуляторной батареи бортовой сети  
Ед. раб. вр. | 61 21 528

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового 2 ед. раб вр.  
модуля  
Ед. раб. вр. | 61 00 006

Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 006

Выполнение проверки автомобиля 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 556

Наклейка 1  
Деталь | 01295A48559

Датчик давления 1  
Деталь | 13 62 9 885 466

— Задание

**Описание:** Mobilität

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


— Задание

**Описание:** Mobilität - Haftungsreduzierung

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

— 12.01.2021 Ключ 5279 км 03813 Ключ 0



— 30.12.2020 Ремонт 0 км 00104 Задание

Autohaus  
Hofmann  
GmbH,  
Ingolstadt

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Neuwagenaufbereitung 12 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 99 486

— 16.12.2020 Ремонт 1456 км 04571 Задание

Niederlassung  
Dresden BMW  
AG, Dresden

— Задание


**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Leihfahrzeug Локально 1  
Деталь | 0000160

— 03.11.2020 Ключ 1456 км 04571 Ключ 0



— 21.10.2020 Ремонт 1456 км 04571 Задание

Niederlassung  
Dresden BMW  
AG, Dresden  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:** Mittelkonsolenblende ersetzen; \*E: zerkratzt - bitte Fotos anfertigen!;

Замена накладки на центральную консоль  
Ед. раб. вр. | 51 16 161 3 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id A0EFB5 null !!! Локально 1  
Деталь | A0EFB5

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Busines-Kund Локально 1  
Деталь | 0000160

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Сервисные консультации по автомобилю с сервисным талоном 0 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 52 052

Fahrzeug - Oberwäsche zum Serviceauftrag 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | NL00 10 0

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 20.10.2020 Ключ 765 км 04571 Ключ 0

30000	0	30000	0	0	0	0	0	60000	0
09/2022		709			09/2023			09/2024	10/2023

— 09.10.2020 Сервисное обслуживание 7 км 00104 Вручную  
Autohaus Hofmann GmbH, Ingolstadt

0  
10/2020  
✓

— 08.10.2020 Ремонт 5 км 00104 Задание  
Autohaus  
Hofmann  
GmbH,  
Ingolstadt

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Vorder- und Hinterräder ab- und anbauen inkl. Reinigung der Radnaben 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 36 10 359

— 08.10.2020 Ремонт 5 км 00104 Задание  
Autohaus  
Hofmann  
GmbH,  
Ingolstadt Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Бесплатный осмотр при передаче 15 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 009

Scheibenklar mit Frostschutz 1000ml Локально 2  
Деталь | FT83 12 2 409 0

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Auslieferungsfinish 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 99 488

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Service consultation at vehicle with Service Ticket 0 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 52 048

— 23.09.2020 Ключ 7 км 00104 Ключ 10

