

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

 Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020 2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU
Ihr Servicebüro:

 An der Burg Medinghoven 14
 53123 Bonn
 Tel.: 0228/64803-75

Untersuchungsbericht:

IVR502N9-0

Fahrzeughalter:in:

 EMob Services Germany
 GmbH

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	VF1AG000765338425 9	(2) Amtl. Kennzeichen:	HH Q 7781 (D)
(3) Prüfort:	0040146240 / 52070 Aachen	(3) Prüftermin:	04.06.2024, 13:43 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	19749 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AB / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Schräghecklimousine
Fahrzeughersteller:	RENAULT (F) / 3333	Fahrzeugtyp:	AG / BMT00010
Variante:	OV0Y	Version:	MCLEA0800000
Zulässige Gesamtmasse:	1988 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	13.11.2020 / 06.2023
Handelsname (D.3):	ZOE	iKfz-Prüfziffer:	QA1eAuuR

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 06/2025
----------------------------------	-------------------------------	---

(9) Verantwortliche Person: Martin Hillen (00232772)

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Stempel und Unterschrift

F4.25.3 / Z1.21.4

1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:

101 - Betriebsbremsanlage. Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen

A01 - Das Fahrzeug ist ein Selbstfahrervermietfahrzeug

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	541	502	7,3	1043	711	81,2	151	78,6	53,7
2	151	181	16,6	332	221	95	174	21,4	15,9

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	300	343	12,6	643	Ja

Abbr. FBA: 32,3 %

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro

Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StVZO

Vergütung gem. Nr.6.4. der Anl. VIIIb StVZO

Gesamt

97,81 inkl. USt. 19,00 %

1,19 inkl. USt. 19,00 %

10,00 inkl. USt. 19,00 %

109,00 inkl. USt. 19,00 %


GRÜNER WEG 48 - 52070 AACHEN
 Tel.: 0241 15 30 16 - Fax: 0241 15 97 25
 E-Mail: DE325USR01@EUROMASTER.COM

Kreditlieferschein

W00222313
 EMOBG SERVICES GERMANY GMBH
 COST CENTER 070340
 POSTFACH 103004

20020 HAMBURG

Beleg Nr.: 03252450849
Datum: 04/06/24 13:49
Lieferschein- = Leistungsdatum
Telefon:
Arbeitskarte: 03252421822
Seite: 1 von 1

Kennzeichen: HH-Q7781E
Kilometerstand: 19748
Verkäufer/Techniker: FRIEDBERT PIRSICH
 SEBASTIEN BOURDEAUX

Rechnungsinformationen

EXTERNE REFERENZ:: 070340
W-AUFTRAGS-NR 20-STELLIG: 6303061-003
FAHRZEUGART: PKW
GRUND F. AUFTRAG: 1.REPARATUR
KD-WERKSTATT AUFTRAG: 2087944-5

Bemerkungen:

Artikelbezeichnung	Typ	Menge
Service TUEV-ABNAHME / HU NACH § 29 STVZO		1
Service IM NAMEN UND AUF RECHNUNG DER PRUEFORGA.		
Service UVV-PRUEFUNG ERM DGUV V70 (BGV D29)		1
Service PKW RADWECHSEL ALURAEDER/OFF-ROAD		4

Preise in Euro.

Sicherheitshinweis: Radschrauben nach 50-100 KM nachziehen!!!
 (Das Nachziehen von Radschrauben bieten wir Ihnen kostenlos an.)
 Zur Kenntnis genommen:

Ware und Dienstleistungen erhalten

(Unterschrift des Kunden)

(Unterschrift und Datum evtl. Klarschrift)

* EU-Reifenlabel: Kraftstoffeffizienz / Nasshaftung / Klasse des externen Rollgeräusches / Messwert des externen Rollgeräusches (dB)

Prüfbericht nach UVV DGUV Vorschrift 70 Fahrzeug

Firma	EMO BG	Amtl. Kennzeichen	HH-Q7781E
Name Fahrzeug Nutzer		VIN	VE1AGU00765338425
Hersteller	RENAULT	Modell	Zoe
HU/AU	30.06.2024	Prüfer	
Auftragsdatum	04.06.2024 10:26	Kilometerstand	19749

Prüfpunkte	Prüfinhalt	i.O.	n.i.O.
Verkehrssicherheit	Zustand, Funktion der Beleuchtungseinrichtung; Zustand, Funktion der Bremseinrichtung; Zustand, Funktion der Scheibenwischer; Zustand der Bereifung; Zustand der Verglasung; Zustand & Funktion der Sicherheitsgurte; Funktion Hupe	☒	
Bemerkungen:			
Bewegliche Anbauteile	Kofferraumdeckel / Motorhaube lässt sich im geöffneten Zustand sichern; Zustand, Funktion der Türen (Türscharniere, Verschluss)	☒	
Bemerkungen:			
Ladungssicherheit	Vorhandensein, Spanngurte, Trenngitter, Gepäcknetz, Trennetz(Kombi), Verankerung für Zurrmittel	☒	
Bemerkungen:			
Warnkleidung	Vorhandensein, bestehend aus: Warnweste gemäß gültiger DIN Norm, Warndreieck	☒	
Bemerkungen:			
Erste Hilfe Set	Vorhandensein, bestehend aus: Verbandskasten nach DIN 13164, Zustand, Vollständigkeit & Gültigkeit des Erste-Hilfe Sets	☒	
Bemerkungen:			

Die UVV wurde im Rahmen einer Inspektion durchgeführt?:

Prüfung / Nachprüfung bestanden:

Ja ☐

Nein ☒

Ja ☒

Nein ☐

Aachen, 04.06.2024

Ort, Datum

Prüfung durchgeführt

Kunde nicht anwesend

Kunde

Diesem Prüfbericht liegen die "Grundsätze für die Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige" [ZH 1/282.2] zugrunde.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Verkabelung der Aufladefunktion (Ladekabel) nicht Bestandteil der UVV-Prüfung gemäß DGUV 70 ist. Stattdessen unterliegen die Ladekabel der Notwendigkeit der UVV-Prüfung nach DGUV 3. Die Verantwortung für die Durchführung dieser UVV-Prüfung liegt im Zuständigkeitsbereich des Arbeitgebers bzw. des Fuhrparkleiters. Es ist von größter Wichtigkeit, dass diese Prüfung regelmäßig und sorgfältig durchgeführt wird, um die Sicherheit aller Mitarbeiter zu gewährleisten.

Fahrzeugkontrolle nach DGUV Vorschrift 70 (UVV)



KUNDENNAME	EUROPCAR AUTOVERMIETUNG GMBH	AUFTRAGSNUMMER	500147670300	DATUM	21.06.2023
KENNZEICHEN	HH-Q7781E	AU/HU	11/2023	KILOMETERSTAND	8576 KM
Bearbeitungsschlüssel: ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☒ in Ordnung ☐ nicht anwendbar					

Dialogannahme	Gefährdungsbeurteilung vorhanden (wenn ja, sind zusätzliche Gefährdungen unter Bemerkungen einzutragen)																															
	Rückfragen bei Kunde bezüglich besonderer Auffälligkeiten/ Wünsche (Auftragserweiterung/ MCS-konsultieren)																															
	Fahrzeugprüfung in ICM Datenbank (Bereich Ausgaben - Technische)	X																														
	Schutzvorrichtungen Fahrzeug anbringen: Sitzbezug, Lenkradschoner, Schalthebelschutz, Teppichschutz	X																														
	Anzeige Wartungsintervall im Bordrechner prüfen (sofern vorhanden) Fällig in <u>21500</u> km Fällig in <u>27</u> Monate	X																														
	Kontrolle Aufkleber Abschaltung Beifahrerairbag (am Armaturenbrett)	X																														
	Verbandskasten verwendbar bis <u>2026-07</u> (Jahr-Monat)	X																														
	Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten	X																														
	Zustand der Wischerblätter (vorn und hinten) prüfen	X																														
	Batterieprüfung mittels Testgerät (Protokoll ausdrucken)	X																														
Zustand (Beschädigung/ Laufbild/ Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle)	X																															
Dichtigkeit von Motor / Getriebe und Kühlsystem prüfen (Sichtkontrolle)	X																															
Dialogannahme - Hebebühne	Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf dem Prüfstand kontrollieren (Werte eintragen)																															
	<table border="1"> <tr> <th>vorn LI</th> <th>vorn RE</th> <th>hinten LI</th> <th>hinten RE</th> <th>Feststellbremse LI</th> <th>Feststellbremse RE</th> </tr> <tr> <td colspan="6">Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen einschließlich Kontrollleuchten:</td> </tr> <tr> <td>☒ Standlicht</td> <td>☒ Abblendlicht</td> <td>☒ Fernlicht</td> <td>☒ Kurvenlicht</td> <td>☒ Bremslicht</td> <td>☒ Blinkleuchten</td> </tr> <tr> <td>☒ Kennzeichenbeleuchtung</td> <td>☒ Innenbeleuchtung</td> <td>☒ Kontrollleuchten Armaturenbrett</td> <td>☒ Hupe</td> <td>☒ Scheinwerferhöhenverstellung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Zigarettenanzünder</td> <td>☐ 12 V-Steckdose</td> <td>☒ Tagfahrlicht</td> <td>☐ Fernlichtassistent</td> <td>☒ Rückfahrcheinwerfer</td> <td></td> </tr> </table>	vorn LI	vorn RE	hinten LI	hinten RE	Feststellbremse LI	Feststellbremse RE	Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen einschließlich Kontrollleuchten:						☒ Standlicht	☒ Abblendlicht	☒ Fernlicht	☒ Kurvenlicht	☒ Bremslicht	☒ Blinkleuchten	☒ Kennzeichenbeleuchtung	☒ Innenbeleuchtung	☒ Kontrollleuchten Armaturenbrett	☒ Hupe	☒ Scheinwerferhöhenverstellung		☐ Zigarettenanzünder	☐ 12 V-Steckdose	☒ Tagfahrlicht	☐ Fernlichtassistent	☒ Rückfahrcheinwerfer		X
	vorn LI	vorn RE	hinten LI	hinten RE	Feststellbremse LI	Feststellbremse RE																										
	Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen einschließlich Kontrollleuchten:																															
	☒ Standlicht	☒ Abblendlicht	☒ Fernlicht	☒ Kurvenlicht	☒ Bremslicht	☒ Blinkleuchten																										
	☒ Kennzeichenbeleuchtung	☒ Innenbeleuchtung	☒ Kontrollleuchten Armaturenbrett	☒ Hupe	☒ Scheinwerferhöhenverstellung																											
	☐ Zigarettenanzünder	☐ 12 V-Steckdose	☒ Tagfahrlicht	☐ Fernlichtassistent	☒ Rückfahrcheinwerfer																											
	Freisprecheinrichtung vorhanden (Funktionsprüfung)	X																														
	Dichtigkeit der Stoßdämpfer vorn/hinten prüfen	X																														
	Zustand der Abgasanlage prüfen (Dichtigkeit/ Aufhängung/ Beschädigung)	X																														
Zustand der Bremsbeläge/ Bremsscheiben/ Bremschläuche vorn & hinten kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage von Teilen)	X																															
Spiel der Kugelhöpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs-/ Lenkmanschetten prüfen	X																															
Funktion/Zustand von Fensterhebern, Schiebedach** und Aussenspiegel prüfen	X																															
Kontrolle Sicherheitsgurte/-schlösser, Gurtaufspulmechanik	X																															
Sitze/Kopfstützen (Sichtprüfung auf Beschädigung / Funktion / Befestigung)	X																															
Zustand/Funktion von Einparkhilfe** und/ oder Rückfahrkamera** prüfen	X																															
Betriebsanleitung auf Vollständigkeit prüfen	X																															
Scheibenwaschanlage vorn/ hinten (Funktion und Einstellung) prüfen und ggfs. einstellen	X																															
Funktion der beheizten Front und/ oder Heckscheibe prüfen**	X																															
Funktion/Zustand des Laderaumnetzes** prüfen	X																															
Funktion/Zustand und festen Sitz der Zurrösen der Ladung prüfen	X																															
Zustand/Befestigung von Ladeeinbauten prüfen**	X																															
Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten (Ablaufdatum beachten) vorhanden	X																															
Typenschild prüfen (Übereinstimmung mit Fahrzeug-Unterlagen)	X																															
Batterie auf Undichtigkeit prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen/ ggfs auffüllen*)	X																															
Zustand/Funktion der Kupplung prüfen	X																															
Funktion/Zustand der Türgriffe prüfen	X																															
Funktion/Zustand (Beschädigung) der Türen prüfen	X																															
Funktion/Zustand der Motorhaube prüfen	X																															
Funktion/Zustand (Beschädigung) Kofferraum, Heckklappe und Schiebetür** prüfen (Stoßdämpfer / Haltefunktion)	X																															
Prüfnummer und Stützlast sowie Zustand der Anhängerkupplung prüfen	X																															
Funktion/Zustand (Beschädigung) der Leitungen (Öl- und Kraftstoffleitungen), Schläuche, Verkabelungen prüfen (soweit einsehbar)	X																															
Füllstandskontrolle (ggfs. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und der Dichtigkeit der Systeme / Hydrauliksysteme:																																
☒ Motorölstand ☒ Scheibenwaschanlage vorn/hinten ☒ Bremsanlage - Bremsflüssigkeit °C Siedepunkt ☐ Rot ☐ Gelb ☐ Grün Bremsflüssigkeit % Wassergehalt ☐ Hydraulische Kupplungsbetätigung ☐ Getriebe ☒ - 20 - °C Kühlmittel ☒ Kühlfüssigkeit ☐ AdBlue ☐ Hydraulische Servolenkung ☐ Hydraulikaggregat-Quickshift-Getr.	X																															
Motor/ Getriebe/ Hinterachse auf Beschädigungen prüfen (soweit einsehbar)	X																															
Karosserie auf Beschädigungen (Risse an tragenden Teilen, Unterbodenschutz und die die Betriebssicherheit gefährden) prüfen	X																															
Prüfen der Reifen/ Felgen (Beschädigung/ Reifenlaufbild/ Übereinstimmung mit der Fahrzeugzulassung (OE, ABE, Gutachten))	X																															
Profiltiefe Reifen prüfen (Werte eintragen)																																
<u>6.2</u> mm vorn LI <u>6.2</u> mm vorn RE <u>7.0</u> mm hinten LI <u>7.0</u> mm hinten RE ~ mm Reserverad	X																															
Reifendruck richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen <u>2.6</u> Bar vorn <u>2.3</u> Bar hinten ~ Bar Reserverad	X																															
Reifenreparaturset vorhanden verwendbar bis (Jahr-Monat)																																
Abnahme	Probefahrt/ Prüfung von: ☐ Laufgeräuschen (Radlager/ Reifen) ☐ Geradeauslauf ☐ Bremsstabilität ☐ Anormale Geräusche																															
	Aufkleber nächste Fahrzeugkontrolle nach DGUV Vorschrift 70 an B-Säule links anbringen																															

Unterschrift - Annahme

Unterschrift - Werkstatt

Unterschrift - Abnahme

*1) Wird gesondert in Rechnung gestellt

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt
Tel.: 069/42083-0 Fax: 069/42083-109



EMobG Services Germany GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg

(1) FIN **VF1AG000765338425**
(2) Kennz. **D HH Q7781E**
(3) Prüfort **Frankfurt, 21.06.2023**
(4) km-St. **8576**
(5) Fz-Kl. **M1** Fz.z.Pers.bef.b. **8 Spl.**
Aufbau **AB** Schräghecklimousine
Herst. **3333** RENAULT (F)
Typ **BMT** AG
Var. **00010** OV0Y
Vers. **MCLEA0800000**
zGM **1988 kg**
EZ **13.11.2020**
Dat. letzt. HU **06/2022**
Eigen-Nr. **3359588**
Werkstatt-Nr. **476703**
Prüfort-Nr. **0000393977**
Kunden-Nr. **0000060253**
Regulierer-Nr. **0000060253**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. **P069161004136**
vom **21.06.2023, 13:10**
HU-Prüfziffer **E97pDt0n**
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D HH Q7781E
nächste HU fällig Juni 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2024.

(9) DEKRA

Ihr Prüflingenieur
Sebastian Thönges
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

Bremsanlage

Achse	BBA						FBA	
	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	622	625	77,0	674	63,2	53,7		
2	235	265	53,0	123	36,8	15,9	250	255

Abbremsung

z = 25.4%

Systemdaten Stand: 4.23.5-1

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	93,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	95,00 EUR
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF7AG000765338425

Datum: 16.11.2020

Km-Stand: 09

Rechnungs-Nr.:

Kommentare/Wertmarke

Art der Arbeit:

Wartung

Umsatz
Inspektion

☐

☐

Kontrolle auf Korrosion:

OK ☐

Nicht OK* ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel

MOSOLF Logistics & Services GmbH

RENAULT Händlerkonto.-Nr. 27699802

Niederlassung Überherrn

Langwies 101, D-66802 Überherrn

Wartung durchgeführt im Auftrag der

RENAULT Deutschland AG, Direktion Flotten

Datum: 27.01.22

Km-Stand: 09k

Rechnungs-Nr.:

Kommentare/Wertmarke

Art der Arbeit:

Wartung

✓

☐

Kontrolle auf Korrosion:

OK ☐

Nicht OK* ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel

MOSOLF Logistics & Services GmbH

RENAULT Händlerkonto.-Nr. 27699802

Niederlassung Überherrn

Langwies 101, D-66802 Überherrn

Wartung durchgeführt im Auftrag der

RENAULT Deutschland AG, Direktion Flotten

Datum: 26.04.23

Km-Stand: 7490

Rechnungs-Nr.:

Kommentare/Wertmarke

Art der Arbeit:

Wartung

✓

☐

Kontrolle auf Korrosion:

OK ☐

Nicht OK* ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel



RENAULT RETAIL GROUP

Deutschland GmbH

Niederlassung Frankfurt

Hanauer Landstrasse 344 - 346

60314 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 40 10 02-0 • Fax 99

Erste ZE-Wartung

Arbeiten dürfen nur von durch die HV-Fachkraft unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

VF1AG 000765338425



KUNDENNAME	AUFTRAGSNUMMER	DATUM 22.10.22
KENNZEICHEN	AU/HU	KILOMETERSTAND 096

Bearbeitungsschlüssel: ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☒ in Ordnung ☐ nicht anwendbar

Diagnoseannahme	Rückfragen bei Kunde bezüglich besonderer Auffälligkeiten/Wünsche (Auftragsweiterung/MOS-konsultieren)	
	Fahrzeugprüfung in ICM Datenbank (Bereich Ausgaben - Technische)	
	Wechselintervalle für Teile berücksichtigen (Wartungsprogramm und Wartungsheft beachten)	
	Prüfen, ob in der Instrumententafel eine Fehlermeldung angezeigt wird ☐ Ja ☐ Nein	
	Bei einem Fehler im HV-System sind alle Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten untersagt. Die weiteren Arbeiten am Fahrzeug dürfen dann nur von einem Renault ZE-Stützpunkt oder Renault Service-Stützpunkt-ZE durchgeführt werden!	
	Ladezustand Fahrbatterie 96 %	
	Schutzvorrichtungen Fahrzeug anbringen: Sitzbezug, Lenkradschoner, Schalthebelschutz, Teppichschutz	
	Kontrolle Aufkleber Abschaltung Beifahrerairbag (am Armaturenbrett)	
	Verbandskasten verwendbar bis 07/26 (Jahr-Monat)	
	Reifenreparaturset vorhanden verwendbar bis 05/25 (Jahr-Monat)	
Diagnoseannahme - Hebebühne	Funktion der Klimaanlage prüfen	
	Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten	
	Zustand der Wischerblätter (vorn und hinten) prüfen	
	Zustand (Beschädigung/ Laufbild/ Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle)	
	Fahrzeug mit Bremsbacken: Rep.-Freigabe des Kunden ohne Demontage von Teilen ☐ Ja ☐ Nein	
	Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf dem Prüfstand kontrollieren (Werte eintragen)	
	vorn LI vorn RE hinten LI hinten RE Feststellbremse LI Feststellbremse RE TÜV	
	Funktionskontrolle ☒ Heizung ☒ Klimaanlage ☒ Kontroll-/Warnleuchten ☒ Kontrollinstrumente	
	Dichtigkeit der Stoßdämpfer vorn/hinten prüfen	
	Zustand der Bremsbeläge/ Brems scheiben/ Bremschläuche vorn & hinten kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage von Teilen)	
Werkstatt	☒ Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist und sich das Fahrzeug nicht im Ladezustand befindet!	
	Scheibenwaschanlage vorn/ hinten (Funktion und Einstellung) prüfen und ggfs. einstellen	
	Füllstandskontrolle (ggfs. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und der Dichtigkeit der Systeme/ Hydrauliksysteme (ZB)	
	☒ Scheibenwaschanlage vorn/hinten ☒ Bremsanlage - Bremsflüssigkeit ☐ Rot ☒ Gelb ☐ Grün Bremsflüssigkeit ☐ Kühlflüssigkeit -25 °C Kühlmittel	
	☐ °C Siedepunkt	
	% Wassergehalt	
	Ladezustand der 12 V Batterie prüfen (magisches Auge ***)	
	Profiltiefe Reifen prüfen (Werte eintragen)	
	6,5 mm vorn LI 6,5 mm vorn RE 6,5 mm hinten LI 6,5 mm hinten RE - mm Reservierad	
	Vorder- & Hinterräder demontieren	
Abnahme	Zustand (Gangbarkeit/ Bremsbeläge/ Belag und Verschleiß) der Brems scheiben und Beläge vorn/hinten kontrollieren	
	Prüfen des Fahrzeugunterbodens/ der Radhäuser (auf festen Sitz aller Leitungen achten)	
	Anzugsdrehmoment Radbolzen/ -schrauben kontrollieren. Angewand. Drehmoment 110 Nm	
	Reifendruck richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen 2,6 bar vorn 2,3 bar hinten - bar Reservierad	
	Scheinwerfer einstellen (Höhenverstellung kontrollieren und auf 0 stellen)	
	Austauschen von (ZB): ☐ Reifluftfilter ☐ Kältemittel Klimaanlage ☐ Kühlflüssigkeit ☐ Bremsflüssigkeit ☐ 12-V Batterie ☐ Luftfilter Batteriekühlung	
	Zustand des Ladekabels prüfen	
	Prüfen des Zustands der Ladesteckdosen	
	Prüfung/ Funktionskontrolle (Ansteuerung) mittels Diagnosegerät	
	☐ Test aller Steuergeräte (Protokoll ausdrucken) ☐ Funktion der elektrischen Vakuumpumpe ☐ Funktion der elektrischen Wasserpumpe	
Abnahme	☐ Funktion der Kühlerventilatoren ☐ Funktion des Sicherheitssystems gegen Isolationsfehler	
	Bordcomputer: Zähler für Wartungsanzeige zurückstellen (je nach Ausrüstung)	
	Anbringen des Erinnerungsaufklebers für nächste Wartung (Motorraum und B-Säule)	
	Bei erfolgreicher Bremseninstandsetzung (Test auf Bremsprüfstand - Werte eintragen *)	
	/ vorn LI / vorn RE / hinten LI / hinten RE / Feststellbremse LI / Feststellbremse RE	
	Probefahrt/ Prüfung von: ☒ Laufgeräuschen (Radlager/ Reifen) ☒ Geradeauslauf ☒ Bremsstabilität ☒ Anormale Geräusche	
	Ausfüllen des Wartungsnachweises	
	Allgemeine Sauberkeit des Fahrzeuges	

MOSOLF Logistics & Services GmbH

RENAULT Händlerkonto.-Nr. 27699802

Niederlassung Überherrn

Langwies 101, D-66802 Überherrn

Wartung durchgeführt im Auftrag der
RENAULT Deutschland AG, Direktion Flotten

Unterschrift - Annahme

Unterschrift - Werkstatt

Unterschrift - Abnahme

Автомобиль										КОНФИДЕНЦИАЛЬНО RENAULT RENAULT									
VIN		Регистр	Тип/Заводско й №	Модел ь	Модификаци я	TVV Код		Страна поставк и	Дата продажи	к м									
VF1AG00076533842 5			BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA080000 0		DE	16.11.202 0	1									

Несколько неисправностей - Количество операций в контрольный период (18 месяцев)
: 0

Информация об автомобиле при выпуске с завода					
Глав тип двиг	Тип батареи	№ двигателя	Индекс двиг.	№ батареи	Индекс батареи
5AQ	BT4AR1	C055721	605	F051691	1020
Основные опции					
EA3 SAN913 EQPEUR					
TEKQA DRAP13 HARM02					
TL09A 1AHS SAPW					

Информация о батарее автомобиля 295105928RF051691									
Тип батареи	Индекс батареи	№ батареи	Режим приобретения	Владелец	Гарантия SoH	Дата связи автомобиля	Capacitй initiale (Kwh)	SoH	Дата обновления SOH
BT4AR1	1020	F051691	LEASE	RCI	70.0%	14.05.2020	52.0	96.4%	08.07.2025

Перечень сообщений по а/м				
№	Категория	Объект	Приоритет	Обязательное согласование
15977	Административный	Значение SOH тяговой батареи	Нормальный	Нет

VIN	Регистр	Тип/Заводско й №	Модел ь	Модификаци я	TVV Код	Страна поставк и	Дата продажи	к м
VF1AG00076533842 5		BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA080000 0	DE	16.11.202 0	1

Несколько неисправностей - Количество операций в контрольный период (18 месяцев)
: 0

Описание шин	
ОСН. ЗАД. КРЕПЛ.	195/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 44 C1 C
ОСН. ЗАД. КРЕП.	195/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 44 C1 C
ДОП. ПЕРЕД. КРЕПЛ.	185/65 R15 (92)T, 6.00 J 15 - 40
	195/55 R16 (91)Q, 6.50 J 16 - 44
	195/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 44
	195/55 R16 (91)T, 6.50 J 16 - 44
	215/45 R17 (91)V, 7.00 J 17 - 48
ДОП. ЗАД. КРЕПЛ.	185/65 R15 (92)T, 6.00 J 15 - 40
	195/55 R16 (91)Q, 6.50 J 16 - 44
	195/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 44
	195/55 R16 (91)T, 6.50 J 16 - 44
	205/45 R17 (88)V, 7.00 J 17 - 44

Подробное описание автомобиля			
Критерии		Критерии (продолжение)	
БЕЗ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА	ASCOD0	КИЛОМЕТРЫ	KM
СИГНАЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ (ЛКА)	DLIGM2	С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	DPRPN
БЕЗ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ	SSTINC	С БОКОВЫМИ ПОВТОРИТЕЛЯМИ	AVREPL
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ КОМПЛЕКТ	KITPOU	БЕЗ РАЗБОРКИ	SSDECA
БЕЗ КОМПЛЕКТА ВОДОЗАЩИТЫ	SKTPGR	ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	ABLA V

БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ДЛЯ СТРАН С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ	SSCCPC	СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ	ASRESP
БЕЗ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	SDPSEC	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ+СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ	ALEVA
ТИП 2 ФАРЫ СВЕТА ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ	FDIU2	ДЛИННЫЙ ПРОВОД ЗАРЯДКИ АКБ 2	CACBL2
БЕЗ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ	SSMAP	СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 433 NML	SOP02C
БЕЗ ФУНКЦИИ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА	SSCALL	БЕЗ ТЕРМОПЛУНЖЕРА ДВИГАТЕЛЯ	STHPLG
СЧЕТ ЗА БАТАРЕЮ 01	FACBA1	БЕЗ АНТИГРАВИЙНОЙ ЗАЩИТЫ	SKTGRV
ДАТЧИК СЛЕПОГО ПЯТНА	DANGMO	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ	VLCUIR
ПОПЕРЕЧИНА	AVRCAR	ХРОМИРОВАННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	RETRCR
БЕЗ ПРОВОДА ДЛЯ ЗАРЯДКИ ДОМА	SSCABD	СЛОЖНОСТЬ 1, ТИП ДОРОГИ	TRSEV1
С КОММУТАЦИОННЫМ БЛОКОМ	AIVCT	ЦВЕТ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРИ	RETC
ВИДЕОКОНТРОЛЯ	AVGSI	ИМПУЛЬСНЫЙ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	LVAVIP
С ИНДИКАТОРОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	ITPK7	ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	LVAREL
ДАТЧИКИ-РАДАРЫ КОНТР ПРЕПЯТСТВ СПЕРЕДИ, СЗАДИ И ПО СТОРОНАМ АВТОМОБИЛЯ			
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО БЕЗ ПОДОГРЕВА	VOLNCH	БЕЗ ЗВУКОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ	SASURV
ЗАРЯДКА АКСЕССУАРА ТЕЛЕФОНА	REACTI	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН	KTGREP
УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ OSP	AVOSP1	СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА	SGSCHA
БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НАСТЕННОМУ ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ "WALL-BOX"	SWALBO	СТРАНА: ГЕРМАНИЯ	DEU01
БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ			
БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ	SSDWGE	ТОРГОВАЯ МАРКА RENAULT	APL03
СЛУЖБА ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ	PRAUPA	С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СТОП-СИГНАЛОМ	FSTPO
ТИП ГАЗА 1234YF	1234Y	НАПОМИНАНИЕ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ	ALOUCS
БЕЗ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (AEBS)	SSAEBBS	БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ 5	CMAR3P
ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ А	TCHA0	3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТР. ИЛИ ЗАДН. РЕМНЯ	SAN408
ИСПОЛНЕНИЕ ANL	PRAHL	БЕЗОПАСНОСТИ	NA40A
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА	RRCAM	CRITERE DE CONTEXTE	BVEL
STANDARD	STANDA	ОСНОВНАЯ НАВИГАЦИЯ AIVI C DAB,	AUTAug
СЕМЕЙСТВО X10	X10	6 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ	SPREST
ХЭТЧБЕК B10	B10	ЭЛ. БЕССТУПЕНЧАТАЯ КП	RDIF01
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ EA3	EA3	РАСШИРЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	PNEUTT
УРОВЕНЬ КОМПЛ MC	MC	БЕЗ ФУНКЦИИ DIV	ISOFIX
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	ELEC	ДРУГОЕ КОЛЕСО 01	EQPEUR
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ	DG	ВСЕСЕЗОННАЯ ШИНА	
УПРАВЛЕНИЕ	TEMP	СИДЕНЬЕ С ISOFIX	
УМЕРЕННЫЙ	TR4X2	ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ЕВРОПА	
ТРАНСМИССИЯ 4X2	AFURGE	СЕРТИФИКАЦИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 04	HRGM01
СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ	RV	БЕЗ ПРОТИВОУГОННОГО УСТРОЙСТВА	SDPCLV
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ	ABS	СТАНДАРТНАЯ ЗАРЯДКА	CHASTD
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ	CAREG	ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НЕМЕЦКОГОВОРЯЩ. СТРАН	TL09A
РЕГУЛИРУЕМОЕ	LAC	БЕЗ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОГО ДИСКА	SPRODI
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА	VSTLAR	БЕЗ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АДАПТ. ИЛИ МОДИФИКАЦИИ	SAN613
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С	CPETIR	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ	VEDIF5
ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ	RET03	С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ	AIRBDE
БОКОВЫЕ+ЗАДНЕЕ	PROJAB	БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира	PSMREC
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК +	RALU16	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК + ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ	ELC1
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	CEAVRH	ЭЛЕКТР.	
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	ADAC	БЕЗ ОСОБЕННОСТИ ДИСТ. ОПЛАТЫ ДОР. СБОРОВ	SSPTLP
03	AIRBA2	БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	SANCML
ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	SERIE	SANS EXTINSTEUR	SEXTIN
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 16 ДЮЙМОВ	DRA	ПЕРИОД ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 2019 г.	PE2019
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕЙ	DRAP13	ДОКУМЕНТАЦИЯ, ФАЗА 2	PHAS2
КАТУШКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	HARM02	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	SAN913
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ	3ATRPH	ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ	THABT2
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ	SGAV01	ПОТРЕБНОСТЬ В ОТОПЛЕНИИ САЛОНА	SSTYAD
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И	BARRAB	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТИПА ДВИГАТЕЛЯ	SSHVB
ПАССАЖИРА	TEKQA	БЕЗ УРОВНЯ ГИБРИДИЗАЦИИ	BT4AR1
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ SANS	SFBANA	БАТАРЕЯ BT4AR1	
ВЕЛЮРНАЯ ТКАНЬ		КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ	VEC017
ТКАНЬ 13			
СТИЛЬ САЛОНА 02			
3 ВЫСОКИХ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНИХ			
СИДЕНИЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО			
ВЫСОТЕ			
ТИП ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ № 01			
СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ			
СЕРЫЕ ГОРЫ			
НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА			
VIN	Регистр Тип/Заводско	Модел Модификаци	TVV Код Страна Дата к

VF1AG00076533842 5	BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA080000 0	поставк и DE	продажи и 16.11.202 0	м и 1
-----------------------	-------------------	-----	-------------	------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------

**Категории счетов
по гарантии**

История по инцидентам

Дата	км	RC	Признак	Наименование инцидента	№ OTS
21.06.2023	8 576	**		ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 21.06.2023 (A)	
21.06.2023	8 576	**		ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 21.06.2023 (B)	
21.06.2023	8 576	**		ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 21.06.2023 (D)	
26.04.2023	7 494	**		ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 26.04.2023 (A)	
26.04.2023	7 494	**		ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 26.04.2023 (B)	
26.04.2023	7 494	**		ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 26.04.2023 (C)	
10.01.2023	5 854	7C	G015	СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ	
17.11.2020	5		ДАТЧИКИ, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ		ODEM

VIN	Регистр	Тип/Заводской №	Модель	Модификация	TVV Код	Страна постав ки	Дата продаж и	км
VF1AG000765338425		BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA080000	DE	16.11.2020	1

Описание инцидента

Дата	км	№ OTS	Наименование инцидента	Renault неисправность	...	...	Дилер	Трощ.
10.01.2023	5 854		СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ	80 %	0 %	0 %	0 %	20 %

Признак	Включение стартера: невозможно
Ощущение клиента	ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Жалоба клиента	
Диагностика Сервиса	Fehlerhafte Software Keyless/UCH/EVC/BCB

Код (Работы/ з/ч)	Время	Количество	Наименование (работы и з/ч)
1999	1 ч		PRBFUNG DIAGNOSE
8286	0.3 ч		ДО пр.д. пр ЭБУ
7553	0.1 ч		ДО перепр. цент.эл.ком.бл.в сал.
0001	0.1 ч		ДО перепр. ЭБУ сист. "своб. р
06WG	0.2 ч		ДО перепр. ЭБУ зарядного устройст
06MC	0.3 ч		ДО конфиг. блок защиты и коммутац
009A	1.5 ч		ОО б.-сн.бл автомобиль
296889243R		1	ПРОКЛАДКА ЗУ

VIN	Регистр	Тип/Заводской №	Модель	Модификация	TVV Код	Страна поставки	Дата продажи	км
VF1AG000765338425		BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA080000	DE	16.11.2020	1

Несколько неисправностей - Количество операций в контрольный период (18 месяцев): 0

Описание инцидента

Дата	км	Наименование инцидента
26.04.2023	7 494	ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 26.04.2023 (A)

Код (MO/PR/FO)	Время	Количество	Наименование (работы и з/ч)
272775038R		1.00	658E FILTRE HABIT
0205	0.7 ч		ОО экспл. автомобиль
05W7	0.1 ч		ДО замена фильтр сист вент салона

VIN	Регистр	Тип/Заводской №	Модель	Модификация	TVV Код	Страна поставки	Дата продажи	к м
VF1AG000765338425		BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA0800000	DE	16.11.2020	1

Несколько неисправностей - Количество операций в контрольный период (18 месяцев) : 0

Описание инцидента

Дата	км	Наименование инцидента
26.04.2023	7 494	ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 26.04.2023 (A)

Код (MO/PR/FO)	Время	Количество	Наименование (работы и з/ч)
7705190408		1.00	ГАЙКА M8X125 C ША
287815304R		1.00	ПОВОДОК СТЕКЛООЧИ
287909363R		1.00	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТ
016S	0.2 ч		ОО замена рычаг очист.зад.ст.

Автомобиль КОНФИДЕНЦИАЛЬНО RENAULT RENAULT

VIN	Регистр	Тип/Заводской №	Модель	Модификация	TVV Код	Страна поставки	Дата продажи	к м
VF1AG000765338425		BFMC / F442241	ZOE	INT A MC 1L	AG0V0YMCLEA0800000	DE	16.11.2020	1

Несколько неисправностей - Количество операций в контрольный период (18 месяцев) : 0

Описание инцидента

Дата	км	Наименование инцидента
21.06.2023	8 576	ОПЛАТА В РАССРОЧКУ 21.06.2023 (A)

Код (MO/PR/FO)	Время	Количество	Наименование (работы и з/ч)
HT	1 ч		HAUPTUNTERSUCHUNG §29 DEKRA