

История автомобиля



Данные автомобиля

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------|
| VIN | WVGZZZ5NZNW510567 | Следующий ГТО | 2027-04 |
| Дата поставки: | 2021-12-22 | Следующий контроль ОГ | 2027-04 |
| Модель | AX159T | | |

История

Показать записей



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ОТМЕНА

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2026-01-26Пробег:
158855№ заказа:
30683№ счёта.:
311887

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-----------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 99999999 | RÄDER AUSLAGERN | - | 0000 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2026-01-12Пробег:
158851№ заказа:
30290№ счёта.:
312113

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 99999999 | RAEDER AUSLAGERN | - | 0000 | | 0 |



Электронная
сервисная книжка ▼

Срок приёмки:
2025-12-29

Пробег:
158851

№ заказа.:
89819

Отметка о провед.
ТО:
Инспекционный
сервис с заменой
масла

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | 01400050 | Сервис по замене тормозной жидкости |
| 2 | 01575550 | Масло для муфты полного привода |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-12-29Пробег:
158855№ заказа:
89819№ счёта.:
310975Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|----|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01030035 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 94151662 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500050 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 00004000 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 27061950 | Battery removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 01500050 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 01400050 | Brake fluid service . | - | 0000 | | 1 |
| 10 | 01575550 | Oil for AWD coupling replaced | - | 0000 | | 2 |

Позиция детали



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|-------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | M09 | OW20 | 5.50 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 2 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 4 | 5NB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | 5NA955427B | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 6 | 000915089AC | BATTERY | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 7 | BFK | BREMSFLÜSS | 1.00 | V | OWN | 00 | | 1 |
| 8 | N 90281802 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 2 |
| 9 | N 91082701 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 1 | | 2 |
| 10 | G 065175A2 | OIL | 1.00 | V | OWN | 8 | | 2 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-10-17Пробег:
153148№ заказа:
89135№ счёта.:
307980

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 99084402 | DREHM. _____ AUFK. _____ ABN. _____ | - | 0000 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-06-06Пробег:
136311№ заказа:
86955№ счёта.:
302715

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |



Электронная
сервисная книжка ▼

Срок приёмки:
2025-04-09

Пробег:
127466

№ заказа.:
85933

Отметка о провед.
ТО:
Инспекционный
сервис с заменой
масла

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|-----------------------|
| 1 | 34015568 | Трансмиссионное масло |
| 2 | 85181950 | Салонный фильтр |

Электронная
сервисная книжка ▼

Срок приёмки:
2025-04-09

Пробег:
127466

№ заказа.:
85933

Отметка о провед.
ТО:

| # | | |
|---|----------|-------------------|
| 1 | Описание | |
| 2 | Примеч. | 91MG durchgeführt |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-04-09Пробег:
127466№ заказа:
86163№ счёта.:
300305

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01500099 | GFS/GEFUENRTE FUNKTION . | - | 0000 | | 0 |

Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-04-09Пробег:
127469№ заказа:
85933№ счёта.:
300296

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 99999999 | HAUPTUNTERSUCHUNGSGEB. | - | 0000 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-04-09Пробег:
127469№ заказа:
85933№ счёта.:
300295Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 99084402 | DREHM. _____ AUFK. _____ ABN. _____ | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 00004915 | UNTERSUCHUNG NACH §29 STVZO PKW/DEK | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01060050 | ET service . | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 01030035 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 7 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 00004000 | ERSATZMOBILITÄT 1 TAG | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 34015568 | Gearbox oil replaced | - | 0000 | | 1 |
| 11 | 01500060 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 1 |



| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 12 | 85181950 | Dust and pollen filter removed+inst | - | 0000 | | 5 |
| 13 | 94151662 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 7 |
| 14 | 01500050 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 7 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5NB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | 5NA955427B | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 4 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 5 | OELSHC | LONG0-W30 | 5.50 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 6 | G 055529A2 | Oil | 6.00 | V | OWN | 4 | | 1 |
| 7 | N 0438092 | seal ring | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 8 | N 90965401 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 9 | 5Q0819669 | Od. filter | 1.00 | V | OWN | 1 | | 5 |





Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-10-08Пробег:
107713№ заказа:
83302№ счёта.:
295893

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64105506 | Windscreen replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 96381500 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V-код | Пакет |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------|
| 1 | 5NA845011CNNVB | WINDSHIELD | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 2 | 357853999B | Line | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | D 004660M4 | 2-PACK ADH | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 4 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | D 00950025 | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 6 | D 181802M1 | ACTIVATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 7 | 7N0955609 | GEL FOIL | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|----------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 8 | 443845631A | Spacer | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 9 | D 00940104 | Cleaner | 0.20 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 10 | 5NA854327D 5AP | DEFLECTOR | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |

Счёт

Срок приёмки:
2024-10-08Пробег:
110700№ заказа:
83283№ счёта.:
293864

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-06-17Пробег:
95509№ заказа:
81399№ счёта.:
288096Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01030035 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 94151662 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500050 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 44052054 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 46505650 | Front brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 46535650 | Rear brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 01500060 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 23241955 | Air cleaner element removed+install | - | 0000 | | 1 |
| 9 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 2 |
| 10 | 20345552 | Diesel fuel filter replaced | - | 0000 | | 2 |

Позиция детали



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|-------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | OELSHC | LONG0-W30 | 5.50 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 4 | 5Q0615301G | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 5 | N 91084901 | SCREW | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 6 | N 10648301 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 7 | 5Q0698151AJ | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 8 | WHT010085 | BOLT | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 9 | 3Q0615601A | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 10 | N 91168901 | Screw | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 11 | 3Q0698451J | BR. LINING | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 12 | 8V0615269 | HALTEFEDER | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 13 | 5Q0129620D | Air filter | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 14 | 5Q0127177 | Filtereins | 1.00 | V | OWN | 1 | | 2 |





Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-02-21Пробег:
86533№ заказа:
79347№ счёта.:
284190

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 99084402 | DREHM. _____ AUFK. _____ ABN. _____ | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5NB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | 5NA955427B | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-10-11Пробег:
67142№ заказа:
76376№ счёта.:
275631

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-09-15Пробег:
64738№ заказа:
76598№ счёта.:
8479

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 48101950 | Steering wheel removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 94491950 | Steering electronics ECU rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 69581900 | Driver's airbag unit removed+instal | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|----------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5Q1953521KSIGI | SWITCH | 1.00 | V | OWN | 08 | | 0 |
| 2 | N 90584502 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | N 90799102 | Screw | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



Электронная
сервисная книжка

Срок приёмки:
2023-09-13

Пробег:
64728

№ заказа.:
76552

Отметка о провед.
ТО:
Инспекционный
сервис с заменой
масла

Дополнительные работы

| # | Номер | Описание |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | 01400050 | Сервис по замене тормозной жидкости |
| 2 | 85181950 | Салонный фильтр |
| 3 | 01575550 | Масло для муфты полного привода |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-09-13Пробег:
64732№ заказа:
66553№ счёта.:
278780

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64105506 | Windscreen replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 96381560 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5NA845011CNNVBWINDSHIELD | | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 2 | D 00940104 | Cleaner | 0.50 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | D 004660M4 | 2-PACK ADH | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 4 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 5 | D 00950025 | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 6 | 000012280A | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 7 | D 002000A2 | Cleaner | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 8 | D 181802M1 | ACTIVATOR | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 9 | 7N0955609 | GEL FOIL | 1.00 | V | OWN | 00 | | 0 |



Счёт

Срок приёмки:
2023-09-13Пробег:
64732№ заказа:
76553№ счёта.:
278173

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64105506 | Windscreen replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 96381560 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5NA845011CNNVBWINDSHIELD | | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | D 00940104 | Cleaner | 0.50 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | D 004660M4 | 2-PACK ADH | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 4 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | D 00950025 | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 6 | 000012280A | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 7 | D 002000A2 | Cleaner | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 8 | D 181802M1 | ACTIVATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 9 | 7N0955609 | GEL FOIL | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-09-13Пробег:
64732№ заказа:
76553№ счёта.:
274765

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64105506 | Windscreen replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 96381560 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5NA845011CNNVBWINDSHIELD | | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 2 | D 00940104 | Cleaner | 0.50 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | D 004660M4 | 2-PACK ADH | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 4 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | D 00950025 | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 6 | 000012280A | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 7 | D 002000A2 | Cleaner | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 8 | D 181802M1 | ACTIVATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 9 | 7N0955609 | GEL FOIL | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-09-13Пробег:
64728№ заказа:
76552№ счёта.:
274662Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01030035 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 00004000 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 85181950 | Dust and pollen filter removed+inst | - | 0000 | | 1 |
| 7 | 01400050 | Brake fluid service . | - | 0000 | | 2 |
| 8 | 01575550 | Oil for AWD coupling replaced | - | 0000 | | 3 |

Позиция детали



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 4 | 5NB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | 5NA955427B | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 6 | OELSHC | LONG0-W30 | 5.50 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 7 | 5Q0819669 | Od. filter | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 8 | BFK | BREMSFLÜSS | 1.00 | V | OWN | 00 | | 2 |
| 9 | N 90281802 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 3 |
| 10 | N 91082701 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 1 | | 3 |
| 11 | G 065175A2 | OIL | 1.00 | V | OWN | 8 | | 3 |

Электронная
сервисная книжка Срок приёмки:
2023-05-09Пробег:
52771№ заказа.:
74269Отметка о провед.
ТО:

| # | | |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Описание | |
| 2 | Примеч. | Aktion 57j3 W-Hohlraumkonservierung Türfalz Kriterium 02 durchgeführt. |

Счёт

Срок приёмки:
2023-05-08Пробег:
57443№ заказа:
74514№ счёта.:
268342

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|---------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64104100 | Windscreen repaired | - | 0000 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-04-25Пробег:
52771№ заказа:
74270№ счёта.:
268341

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-04-25Пробег:
55344№ заказа:
74269№ счёта.:
268357

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 57297699 | AKTION 57J3 GEPR. UND ERL. | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 27068999 | BATTERIE LADEN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 90252599 | KOMBIINSTRUMENT PROGRAMMIERT | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|---------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | D 00940104 | Cleaner | 0.02 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | D 321M16M2 | WAX | 0.10 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | 7L6868243 | Clip | 6.00 | V | OWN | 3 | | 0 |



Рекламация ▼

Срок приёмки:
2023-03-30Пробег:
64738№ заказа:
73482ID рекламации:
160445664

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекламация клиента | Travel assitant |
| Кодирование рекламации клиента | Информация, навигация, связь, развлечения > Многофункциональный дисплей (FIS, MFA, MMI) > Показ текстового сообщения > Функциональность > срабатывает |
| Заключение станции | [2069326/4 Fahrerassistenzsysteme: Ausfall verschiedener Assistenten/ Textmeldungen/ verschiedene Ereignisspeichereinträge] |
| Кодирование неисправности дилером | Ремонт согласно TPI |
| Запасная деталь для устранения неисправности | 5H0-419-093-B-UPG |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-03-30Пробег:
52771№ заказа:
73482№ счёта.:
274669

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 48101950 | Steering wheel removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 48105550 | Steering wheel replaced | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 69581900 | Driver's airbag unit removed+instal | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | N 90799102 | Screw | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | 5H0419093B YPC | STEERWHEEL | 1.00 | V | OWN | 08 | | 0 |



Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-09-27Пробег:
34880№ заказа:
70536ID рекламации:
153636357

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Рекламация клиента | im rahmen der Inspektion einen ölverlust zwischen motor und getriebe festgestellt |
| Кодирование рекламации клиента | Двигатель > Система смазки > Масляный поддон > Негерметичности > подтекает масло |
| Заключение станции | [2065654/4 Motor: Kurbelwellendichtflansch (getriebeseitig) ölundicht] |
| Кодирование неисправности дилером | Ремонт согласно TPI |
| Запасная деталь для устранения неисправности | 05L-103-171-A- |

Электронная
сервисная книжкаСрок приёмки:
2022-09-27Пробег:
34880№ заказа.:
69862Отметка о провед.
ТО:
Инспекционный
сервис с заменой
масла



Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-09-27Пробег:
38926№ заказа:
70536№ счёта.:
259555

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 13595580 | Crankshaft seal,fly.end replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 13601952 | Flywheel removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 34351984 | Gearbox removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 40071950 | Subframe removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | N 10785401 | Schraube | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | N 91231201 | Screw | 4.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | N 10784801 | Screw | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 4 | N 10784701 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 5 | N 0150816 | Collar nut | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 6 | N 91233201 | Collar nut | 6.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 7 | WHT005538 | COLLAR NUT | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 8 | N 10552402 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 9 | N 01033513 | SCHRAUBE | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 10 | N 90991002 | Screw | 6.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 11 | 01M323255 | Seal. ring | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 12 | 7E0407297 | Ring | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 13 | 06B105313D | Bearing | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 14 | N 90846102 | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 15 | WHT009773 | SCREW | 8.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 16 | N 10552404 | Bolt | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 17 | WHT000729A | Bolt | 5.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|----|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 18 | N 91245101 | SPR. RIVET | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 19 | 05L103171A | FLANGE | 1.00 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 20 | N 90735604 | Bolt | 25.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 21 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 22 | G 12E100S1 | COOLANT | 10.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 23 | WHT008721 | BOLT | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 24 | 5Q0423187C | seal ring | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 25 | WHT008721 | BOLT | 3.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 26 | D 17650150 | Seal | 5.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 27 | G 052000S0 | DIST.WATER | 10.00 | V | OWN | 2 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-09-27Пробег:
34885№ заказа:
90536№ счёта.:
259571

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | S4180040 | KONTINGENTE ERSATZMOBILITÄT IM GARA | - | 0000 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-09-27Пробег:
34880№ заказа:
69862№ счёта.:
257015Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 94151662 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 00004000 | ERSATZMOBILITÄT FÜR 1 TAG | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 01030035 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |

Позиция детали



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | OELSHC | LONG0-W30 | 5.50 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 2 | 5NB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 3 | 5NA955427B | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 4 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 5 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |



Счёт ▼

Срок приёмки:
2022-05-09Пробег:
16982№ заказа:
67412№ счёта.:
250107

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 64105506 | Windscreen replaced | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 96381500 | Driver assist camera adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Позиция детали

| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 5NA845011BQNVBWINDSHIELD | | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 2 | D 004660M2 | 2-pack adh | 1.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 3 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 4 | D 00940104 | Cleaner | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 5 | D 00950025 | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |



| # | Номер | Обозначение | Количество | Код произв. | Возобновлённые заявки | Группа детали | V- код | Пакет |
|---|------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| 6 | D 002000A2 | Cleaner | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 7 | 357853999B | Line | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 8 | 7N0955609 | GEL FOIL | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 9 | 443845631A | Spacer | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |

Счёт

Срок приёмки:
2022-05-09Пробег:
16982№ заказа:
67411№ счёта.:
250106

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |



Электронная
сервисная книжка ▼

Срок приёмки:
2021-12-21

Пробег:
0

№ заказа.:
UE00846197

Отметка о провед.
ТО:
Предпродажная
подготовка

| # | | |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | Описание | Предпродажная подготовка |
| 2 | Примеч. | |



Счёт

Срок приёмки:
2021-12-10Пробег:
13№ заказа:
6553№ счёта.:
707913

Рабочая позиция

| # | Номер | Обозначение | Техническое обслуживание | ЛКП | V-код | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| 1 | 99999999 | VERTRAGS-NR.: H167728/NEUKUNDE | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 44449900 | SAISONALER RÄDERWECHSEL/VW-LEASING | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 99999999 | DEMONT.: CONTI. 255/40/R20 | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 99999999 | MONT.: CONTI. 235/55/R18 | - | 0000 | | 0 |

Записи с 1 до 37 из 37 записей (отфильтровано из 39 записей)

[Предыдущая](#)[1](#)[Следующая](#)