



MAZDA

ТзОВ "Луцьк-Експо"

Тел: +380332280333 E-mail: info@lutsk-expo.com

Адрес: Волинська обл., Луцький р-н., с. Гаразджа, вул. Київська, 121 Графік: Пн.-Пн. 9.00 - 18.00

Акт виконаних робіт № Лу-К-26099683
(по Наряд-Заказу)**Замовник: Гук Олександра Олегівна**дата закінчення виконання робіт: **23.06.26**Адреса:
тел. 380950856781Платник:**Гук Олександра Олегівна**

Форма розрахунку: Безгот.

Договір:

№ від

Доручення: серія № от Через кого:
Примітка:**ОПЛАЧЕНО**

№ знак	Тип	Модель	Тип Двигуна	Тип КПП	№ кузова	Рік. вип.	Пробіг
AC7876HK	CX-30 (DM)	MAZDA CX-30 (DM)	PE		JMZDM5W7A00 327327	2 023	39 347

Виконавець: ТзОВ "Луцьк-Експо"**Виконані роботи:**

№	Найменування робіт	К-сть часу	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка %
1	(S0604XR/KE) - Захист карттера двигуна - 3/в	0,3 норм/год	791,667	237,50	285,00	
2	(AA356MX/KE) - 3-є сервісне обслуговування Mazda	1 норм/год	791,667	791,67	950,00	
3	(F0106XR/KE) - Фільтр повітряний (фільтруючий елемент) - 3/в	0,2 норм/год	791,667	158,33	190,00	
4	(U0307XR/KE) - Фільтр салону - 3/в (Відсік для речей - 3/в)	0,2 норм/год	791,667	158,33	190,00	
5	(A9999AR/KE) - Зчитування кодів DTC за допомогою NGS/WDS/MMDS тестеру	0,2 норм/год	791,667	158,33	190,00	

Сума без ПДВ: **1 504,17 Грн.**ПДВ: **300,83 Грн.**п.2.1 Сума з ПДВ: **1 805,00 Грн.****Постачальник: ТзОВ "Луцьк-Експо"****Запасні частини та матеріали, за які сплачує замовник**

№	Найменування матеріалів	Кілк.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ	Знижка %
1	MAZDAOIL X 0W20 ОЛИВА МОТОРНА SUPRA-X 0W20 208 L 208L	4,3 л	814,167	3 500,92	4 201,10	
2	PE0114302B9A Фільтр масляний PE/PY	1 шт	493,500	493,50	592,20	30
3	09168M14015-000 Шайба пробки піддону Suzuki/Mazda	1 шт	79,920	79,92	95,90	30
4	7711657582 Очисник універсальний плюс 500 мл (арт. 089010810)	0,2 шт	184,150	36,83	44,20	
5	PAH9133A0A Фільтр повітряний CX30/M3	1 шт	1 149,420	1 149,42	1 379,30	30
6	BDGF61J6X Фільтр салону CX30/M3	1 шт	1 586,080	1 586,08	1 903,30	30

Сума без ПДВ: **6 846,67 Грн.**ПДВ: **1 369,33 Грн.**п.2.2 Сума з ПДВ: **8 216,00 Грн.**

Всього без ПДВ: 8 350,83 Грн. ПДВ: 1 670,17 Грн.

Загальна сума: 10 021 Грн. Десять тисяч двадцять одна Гривня 00 копійок**Сума без знижки: 11 722,73 Загальна знижка: 1 701,73 Грн.****10 021,00 Грн.**

Ремонтне підприємство гарантує відповідність відремонтованих автомобілів, агрегатів і вузлів вимогам ДСТУ 2322-93 при умові дотримання в процесі експлуатації всіх вимог по обслуговуванню автомобіля, передбачених в документації заводів-виробників. При виявленні неполадок, які виникли з провини Виконавця під час гарантійного строку, ремонтне підприємство зобов'язано усунути за власний рахунок на протязі трьох діб після їх пред'явлення.

Замовнику забороняється проводити розборку агрегатів, які мають несправність, без представника ремонтного підприємства.

Гарантійний строк встановлюється:

- по ремонту автомобілів і вузлів - 20 діб, але не більше 1500 км пробігу;
- по ремонту двигунів (із заміною базових деталей) - 6 місяців, але не більше 10000 км пробігу;
- при виконанні малярних робіт - протягом 6 місяців;
- при обладнанні автомобіля - 3 місяця.

Гарантійний строк починає діяти з моменту отримання автомобіля з ремонту.

Термін проведення робіт з гарантійного ремонту обчислюється з моменту надходження запасних частин, необхідних для відновлення технічно справного стану дорожнього транспортного засобу, на склад виконавця/продавця. У випадку складного ремонту, який потребує особливих умов (наприклад звернення до заводу виробника), строки виконання робіт (усунення недоліків) можуть перевищувати визначені законодавством України.

Автомобіль та тех. паспорт отримав. З об'ємом виконаних робіт згоден, претензій до якості робіт (послуг) та комплектації автомобіля не маю. З особливостями експлуатації автомобіля ознайомлен.

У зв'язку з введенням на всій території України воєнного стану та проведення бойових дій, Підприємство не несе відповідальності за збереження переданих на ремонт КТЗ, у разі пошкодження майна в результаті ворожих обстрілів, потрапляння снарядів, мародерства, вилучення техніки на потреби армії тощо.

ВАЖЛИВО! Я (клієнт ПІП) _____ даю дозвіл представнику підприємства

ПІП/_____ проведення тестової поїздки, перегону автомобіля до іншого виробничого підрозділу.

Тестові поїздки проведено без клієнта.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних з метою та в межах виконання ним вимог Цивільного кодексу України,

Механік _____

Дані автомобіля

CX-30 - PE - 6EAT
 Модель - двигун - КПП
 JMZDM5W7A00327327
 VIN
 25/08/2023
 Дата початку гарантії

Platinum Quartz
 Колір
 AC7876HK
 Номерний знак
 Україна
 Країна призначення

Дані власника

Пані Олександра Гук
 Контакти
 ✓ Іващенко 4
 12
 Вулиця та номер будинку
 43021
 Поштовий код
 Україна
 Країна
 ✓ +380950856781
 Номер телефону
 ✕ nema@nema.net
 Адреса e-mail

1-4KXJTOEA
 Номер клієнта

Луцьк
 Місто

Наступне обслуговування

Допустимі інтервали

Будь ласка, зверніть увагу: технологія SKYACTIV використовує фактичні умови руху для обчислення необхідності проведення сервісу та інформує про це на панелі приладів (індикатор гайкового ключа або повідомлення). Індикатор вмикається за 1000 км або за 15 днів до необхідного обслуговування. Оціночні величини вказані нижче.

Інтервал обслуговування

Поява індикації у випадку застосування гнучкого графіку технічного обслуговування, щонайпізніше кожні 20 000 км або 12 місяців (залежно від того, що настане раніше)

Тип наступного обслуговування

4-е обслуговування

Розрахунковий термін

59347 км або 23/06/2027

Крайній термін

59347 км або 23/06/2027 (що настане раніше)

Минулі обслуговування

Номер та дата
 акту виконаних
 робіт

Пробіг

Детально про обслуговування

 IMAU, ТОВ Луцьк-Експо
 Київська 121
 UA - 45636 Гаразджа
 +380674206069

23/06/2026
 Лу К 20095683

39347 км

60.000 Км / 3й рік
 Огляд кузову



 IMAU, ТОВ Луцьк-Експо
 Київська 121
 UA - 45636 Гаразджа
 +380674206069

16/06/2025
 Лу К 254030

25263 км

40.000 Км / 2й рік
 Огляд кузову



 IMAU, ТОВ «Луцьк-Експо»
 Київська 121
 UA - 45636 Гаразджа
 +380332280333

06/09/2024
 Лу Т 001453

12753 км

20.000 км / 1й рік
 Огляд кузову



 IMAU, ТОВ «Луцьк-Експо»
 Київська 121
 UA - 45636 Гаразджа
 +380332280333

08/01/2024
 Лу Т 000033

4873 км

Огляд кузову





Історія обслуговування	Номер та дата акту виконаних робіт	Пробіг	Детально про обслуговування
 IMAU, ТОВ «Луцьк-Експо» Київська 121 UA - 45636 Гаразджа +380332280333	23/08/2023 Лу-П-00000000119	7 км	Передпродажна підготовка 

Умовні позначки

-  Доступні додаткові документи
-  Візуальна перевірка стану
-  Заміна фільтра салону
-  Заміна повітряного фільтра двигуна
-  Заміна мастила та масляного фільтру

Віс Моя Мазда



39347 KM

Поточний пробіг

25/08/2023

Дата продажу

Україна

Країна походження

DM5W7A00327327

AC7876NK

Держномер

Не покривається

Європейська технічна допомога до

Державний техогляд до

23/06/2026

Дата

Лу-К-26099683

Номер наклад замовлення

Всередині авто	☒	☒	☒	Деталі
Панель приладів	☒			
Перемикачі та управління	☒			
Сидіння та ремені	☒			
Зовнішні світлові прилади (перевірка, при необхідності регулювання)	☒			
Внутрішнє освітлення	☒			
Набір аварійного ремонту шин, перевірка щорічно	☒			
Ззовні авто	☒	☒	☒	Деталі
ЛКП кузова	☒			
Колеса	☒			
Скло та склоочисники	☒			
Під капотом	☒	☒	☒	Деталі
Гальмівна рідина, замінити		☐		Гальмівна рідина, замінити : В нормі, <1% води
Візуальна перевірка витоків біля двигуна	☒			
Перевірка АКБ (включаючи щільність електроліту)	☒			
Візуальна перевірка приводного ременю	☒			
Рідини автомобіля	☒			
Свічки запалювання, перевірити кожні 10 000 км	☒			
Перевірка АКБ (включаючи щільність електроліту)	☒			
Гальмівні трубки та конектори, перевірити	☒			
Привідний ремінь, перевірити та обновити якщо потрібно	☒			
Гнучкий інтервал заміни мастила, Перевірте чи проводилась вже заміна масла у двигуні раніш. Якщо «ТАК» не замінійте моторне масло.	☒			
Рівень охолоджуючої рідини, перевірити	☒			
Повітряний фільтр, замінити		☐		
Під авто	☒	☒	☒	Деталі
Шини	☒			Протектор зліва зпереду : глибина протектору 6.3 мм, Літня
	☒			Протектор праворуч зпереду : глибина протектору 6.1 мм, Літня
	☒			Протектор зліва ззаду : глибина протектору 6.2 мм, Літня
	☒			Протектор праворуч ззаду : глибина протектору 6 мм, Літня
Амортизатори	☒			

кермування	☒	
ки паливного баку	☒	
зуальна перевірка на витік	☒	
Вихлопна система	☒	
Привод на колеса/трансмсія	☒	
Під днищем, перевірити	☒	
Мастило двигуна, злити		
Масляний фільтр, замінити		
Гальмівні трубки та конектори, перевірити	☒	
Гальма	☒	Стан гальмівних колодок перед : товщина 4 мм
	☒	Стан гальмівних колодок задній : товщина 7.3 мм
Шини	☒	Протектор зліва зпереду : глибина протектору 6.3 мм, Літня
	☒	Протектор праворуч зпереду : глибина протектору 6.1 мм, Літня
	☒	Протектор зліва ззаду : глибина протектору 6.2 мм, Літня
	☒	Протектор праворуч ззаду : глибина протектору 6 мм, Літня
	☒	Відрегулювати тиск у холодних шинах (включаючи запасне колесо) у відповідності до таблиці на дверцятах, перевірити кріплення коліс зліва зпереду : 2.5 бар
	☒	Відрегулювати тиск у холодних шинах (включаючи запасне колесо) у відповідності до таблиці на дверцятах, перевірити кріплення коліс праворуч зпереду : 2.5 бар
	☒	Відрегулювати тиск у холодних шинах (включаючи запасне колесо) у відповідності до таблиці на дверцятах, перевірити кріплення коліс зліва ззаду : 2.5 бар
	☒	Відрегулювати тиск у холодних шинах (включаючи запасне колесо) у відповідності до таблиці на дверцятах, перевірити кріплення коліс праворуч ззаду : 2.5 бар
Трубки та шланги системи зменшення викидів, перевірити	☒	
Завершення	☒	☒ ☒ ☒ Деталі
Мастило двигуна, долити 4.2 L		
Дані про заміну масла у двигуні, скинути		
Зчитування кодів помилок за допомогою діагностичного приладу M-MDS		

Легенда: символи мають наступне значення. Якщо у вас є які-небудь питання, будь ласка, зверніться до сервіс консультанту.

☒ Результат перевірки: ОК

☒ Результат перевірки: задовільно, але не в порядку

☒ Замовник дозволив цей ремонт.

☒ Замовник відклав цей ремонт


☒ Відремонтовано

☒ Результат перевірки: не в порядку

☒ Перевірка не виконана

☒ Замовник відмовився від ремонту

Чеклист стану кузова



Не виявлено пошкоджень кузову / фарби.