

История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	WVWZZZ3CZME124614
Дата поставки:	2021-08-02
Следующий ГТО	2026-09
Следующий контроль ОГ	2026-09
Модель	CB5C7T

История

Показать

100 ▾

записей



- ВСЕ
- ГАРАНТИЯ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
- РЕКЛАМАЦИИ
- ОТМЕНА
- ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2025-08-20	Пробег: 151206	№ заказа.: 60615	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	---



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2025-08-20	Пробег: 151210	№ заказа: 60615	№ счёта.: 800002	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
6	06300000	Lighting check .	-	0000		0
7	98050000	FAHRZEUG VORN AUSGESAUGT	-	0000		0
8	98110000	MASCHINELLE FHZ- WÄSCHE O.B.	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
11	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
12	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
13	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
14	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
15	00004910	ERSATZMOBILITÄT LEASING	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1
3	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3
4	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3
5	OEL011	OW30/50700	5.50	F	OWN	0
6	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1
7	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2
8	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2
10	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1
11	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1
12	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2
13	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1
14	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2024-12-28

Пробег:
130130

№ заказа.:
2024015942

Отметка о
провед. ТО:

#		
1	Описание	
2	Примеч.	Aktion 91 MG durchgeführt

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2024-12-27

Пробег:
130130

№ заказа:
2401594201

№ счёта.:
610157500

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	06900000	Wage .	-	0000		0
3	06900000	Wage .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	3G8945505	HOUSING	1.00	V	OWN	08
2	3G0868362B 3HS	TRIM	1.00	V	OWN	08



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-12-27	Пробег: 130130	№ заказа: 2401594202	№ счёта.: 614028566	Примеч. Гарант./ послегарант. поддержка
--------	--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Электронная сервисная книжка ▼	Срок приёмки: 2024-09-10	Пробег: 119372	№ заказа.: 2024112345	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	---

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	34015568	Трансмиссионное масло
2	85181950	Салонный фильтр



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация
▼

Срок
приёмки:
2024-08-16

Пробег:
120000

№ заказа:
2024112345

ID
рекламации:
178712842

Рекламация клиента	Abdeckung Rückspiegel def, / raus gebrochen
Кодирование рекламации клиента	
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация
▼

Срок
приёмки:
2024-08-16

Пробег:
120000

№ заказа:
2024112345

ID
рекламации:
178712823

Рекламация клиента	Türdichtung vorne Fahrerseite gerissen
Кодирование рекламации клиента	
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-08-16	Пробег: 119372	№ заказа: 2411234501	№ счёта.: 110099674	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01060099	AU Service	-	0000		0
2	01330299	Unfallverhütungsvorschrift (UVV)	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL7	Longlife 3 0W30 504/507	5.50	V	OWN	70		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
7	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
9	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
10	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2023-12-20

Пробег:
90200

№ заказа.:
2023015338

Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой
масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости
2	20345550	Дизельный топливный фильтр
3	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра
4	01575550	Масло для муфты полного привода



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-11-27	Пробег: 90200	№ заказа: 2301533801	№ счёта.: 610141056	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
4	50700	LONGLIFE III 0W30	5.50	F	OWN	76		0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	06		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
9	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
10	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
11	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
12	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация
▼

Срок
приёмки:
2023-03-03

Пробег:
61582

№ заказа:
2023002851

ID
рекламации:
159568996

Рекламация клиента	KBA: Motoröl musste mehrfach aufgefüllt werden, bitte Prüfen und nach Rü instandsetzen.
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Система смазки > Моторное масло > Деталь/ узел, рабочие жидкости > недостаток
Заключение станции	Kurbelwellensiemmering undicht - ersetzt. Nach Probefahrt war das Lenkrad leicht schief. Achsvermessung durchgeführt. Sturz eingestellt / Spur geprüft eingestellt. [2065654/4 Motor: Kurbelwellendichtflansch (getriebeseitig) ölundicht]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	05L-103-171-A-

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2023-03-03

Пробег:
59970

№ заказа.:
2023002291

Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой
масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85181950	Салонный фильтр



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-03-03	Пробег: 61582	№ заказа: 2300285101	№ счёта.: 614023868	Примеч. Гарант./ послегарант. поддержка
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0
4	44891550	Front wheel camber adjusted	-	0000		0
5	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
6	13595560	Crankshaft seal,fly.end replaced	-	0000		0
7	13601952	Flywheel removed+installed	-	0000		0
8	34351941	Gearbox removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	WHT009773	SCREW	8.00	V	OWN	01
2	05L103171A	FLANGE	1.00	V	OWN	06
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
4	D 176501A1	Seal	1.00	V	OWN	02		0
5	WHT008721	BOLT	3.00	V	OWN	01		0
6	N 90735604	Bolt	25.00	V	OWN	01		0
7	N 10748001	Bolt	17.00	V	OWN	01		0
8	N 90945002	Bolt	6.00	V	OWN	01		0
9	N 10784701	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
10	N 10785401	Schraube	4.00	V	OWN	01		0
11	N 0150816	Collar nut	2.00	V	OWN	01		0
12	N 10784801	Screw	1.00	V	OWN	01		0
13	N 91233201	Collar nut	6.00	V	OWN	01		0
14	06B105313D	Bearing	1.00	V	OWN	03		0
15	N 91201001	Schraube	1.00	V	OWN	01		0
16	N 10552402	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
17	N 90846102	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
18	N 10552404	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
19	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
20	G 052000DS	DESTILIERTES WASSER	3.60	V	OWN	02		0
21	G 12E100DS	KUEHLMITTEL KONZENTRAT	2.40	V	OWN	02		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация
▼

Срок
приёмки:
2023-02-21

Пробег:
60000

№ заказа:
2023002291

ID
рекламации:
159347111

Рекламация клиента	КВА: Batterie prüfen!
Кодирование рекламации клиента	Электропитание, бортовая сеть, передача данных > Электропитание > Стартерная АКБ > Электрооборудование > слишком низкое напряжение
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2023-02-21
Позиция детали

Пробег:
60000

№ заказа:
2300229102

№ счёта.:
610126853

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	000093113BS	FIRSTAID	1.00	V	OWN	53



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-02-21	Пробег: 61582	№ заказа: 2300229101	№ счёта.: 610128005	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
9	01011199	UVV-PRÜFUNG BGV D29	-	0000		0
10	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
12	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	50700	LONGLIFE III OW30	5.50	F	OWN	76		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
9	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
10	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
11	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
12	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
13	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
14	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
15	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-02-21	Пробег: 61582	№ заказа: 2300229101	№ счёта.: 610126852	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
10	01011199	UVV-PRÜFUNG BGV D29	-	0000		0
11	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
12	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	50700	LONGLIFE III 0W30	5.50	F	OWN	76		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
9	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
10	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
11	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
12	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
13	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
14	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
15	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок
приёмки:
2022-04-27

Пробег:
31433

№ заказа:
2200527001

№ счёта.:
610114393

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
2	63695560	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
3	63693160	Rear bumper cover converted	-	0000		0
4	63694162	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
5	63694362	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
6	66451980	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0
7	63171950	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
8	63172050	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
9	66901960	Towing hitch removed+installed	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	51017163	Body painting prepared	-	0000		0
12	63696150	Rear bumper cover new part painted	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
13	01910000	Delivering customers vehicle .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	3G9807863B	Strip	1.00	V	OWN	08
2	3G9853828 MI1	Cover	1.00	V	OWN	08
3	3G9853827 MI1	Cover	1.00	V	OWN	08
4	3G0945103D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	03
5	3G0945105D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	03
6	3G0945106D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	03
7	3G9998491A	Bracket	1.00	V	OWN	08
8	5Q0919133 9B9	seal ring	6.00	V	OWN	03
9	3G9998492	Bracket	1.00	V	OWN	08
10	000863890A	Daempfung	1.00	V	OWN	08
11	WHT005263	SPR. RIVET	5.00	V	OWN	01
12	3G9807568A U34	INSERT	1.00	V	OWN	08
13	3G9807355A	PROFILE	1.00	V	OWN	08
14	3G0853079 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
15	3G9853835B 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
16	3G9853842B 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
17	3G0853210 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
18	3G9807521M MI1	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0
19	3G9807417K GRU	COVER	1.00	V	OWN	04		0
20	3G9807484A	GUIDE	1.00	V	OWN	08		0
21	3G9807483A	GUIDE	1.00	V	OWN	08		0
22	3G9807394	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
23	3G9807356A	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
24	3G9807393	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
25	3G9803881C	TOW HITCH	1.00	V	OWN	08		0
26	N 91256801	SCREW	4.00	V	OWN	01		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок
приёмки:
2022-04-27

Пробег:
31433

№ заказа:
2200527001

№ счёта.:
610112766

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
2	63695560	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
3	63693160	Rear bumper cover converted	-	0000		0
4	63694162	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
5	63694362	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
6	66451980	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0
7	63171950	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
8	63172050	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
9	66901960	Towing hitch removed+installed	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	51017163	Body painting prepared	-	0000		0
12	63696150	Rear bumper cover new part painted	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
13	01910000	Delivering customers vehicle .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	3G9807863B	Strip	1.00	V	OWN	08
2	3G9853828 MI1	Cover	1.00	V	OWN	08
3	3G9853827 MI1	Cover	1.00	V	OWN	08
4	3G0945103D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	03
5	3G0945105D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	03
6	3G0945106D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	03
7	3G9998491A	Bracket	1.00	V	OWN	08
8	5Q0919133 9B9	seal ring	6.00	V	OWN	03
9	3G9998492	Bracket	1.00	V	OWN	08
10	000863890A	Daempfung	1.00	V	OWN	08
11	WHT005263	SPR. RIVET	5.00	V	OWN	01
12	3G9807568A U34	INSERT	1.00	V	OWN	08
13	3G9807355A	PROFILE	1.00	V	OWN	08
14	3G0853079 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
15	3G9853835B 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
16	3G9853842B 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
17	3G0853210 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
18	3G9807521M MI1	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0
19	3G9807417K GRU	COVER	1.00	V	OWN	04		0
20	3G9807484A	GUIDE	1.00	V	OWN	08		0
21	3G9807483A	GUIDE	1.00	V	OWN	08		0
22	3G9807394	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
23	3G9807356A	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
24	3G9807393	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
25	3G9803881C	TOW HITCH	1.00	V	OWN	08		0
26	N 91256801	SCREW	4.00	V	OWN	01		0

Электронная
сервисная
книжка

Срок
приёмки:
2022-04-21

Пробег:
30548

№ заказа.:
2022003835

Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой
масла



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-03-30	Пробег: 30548	№ заказа: 2022003835	ID рекламации: 147408581
-----------------	--------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------------

Рекламация клиента	KB: Navigationssystem funktioniert zeitweise nicht, (Kartendarstellung funktioniert)
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Показ карты (MAP) > Отображение маршрута > Функциональность > неверные показания
Заключение станции	[2065288/1 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ Ereignisspeichereintrag B125C13]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-03-30	Пробег: 30548	№ заказа: 2200383502	№ счёта.: 614021323	Примеч. Гарант./ послегарант. поддержка
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01510099	SW update	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-03-30	Пробег: 31433	№ заказа: 2200383501	№ счёта.: 610112988	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01
3	50700	LONGLIFE III 0W30	5.50	F	6	76
4	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03
5	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-03-30	Пробег: 31433	№ заказа: 2200383501	№ счёта.: 610111640	Примеч. Техническое обслуживани е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01011199	UVV-PRÜFUNG BGV D29	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01
3	50700	LONGLIFE III 0W30	5.50	F	6	76
4	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03
5	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок
приёмки:
2021-09-15Пробег:
3873№ заказа:
2021011386ID
рекламации:
140019410

Рекламация клиента	Sitzklimatisierung funktioniert nicht ordnungsgemäß - Voreinstellungen werden zurückgesetzt
Кодирование рекламации клиента	Климатическая установка > Отопление, охлаждение > Ручн.упр.климат.установкой
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация

Срок
приёмки:
2021-09-15Пробег:
3873№ заказа:
2021011386ID
рекламации:
140019137

Рекламация клиента	Navisystem hat sich einmal aufgehängt + sehr langsam sein
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации
Заключение станции	Keine Software aktualisierung möglich.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация
▼

Срок
приёмки:
2021-09-15

Пробег:
3873

№ заказа:
2021011386

ID
рекламации:
140018825

Рекламация клиента	Induktives Handy aufladen funktioniert sporadisch nicht
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона > Зарядить аккумулятор > Беспроводная зарядка аккумулятора
Заключение станции	Keine reperatur möglich. [2062397/1 Servicehinweis: kabelloses Laden des Mobiltelefons ohne Funktion: nur Apple iPhone (12 Generation)]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2021-06-28

Пробег:
10

№ заказа.:
494194-00

Отметка о
провед. ТО:
Предпродажная
подготовка

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2021-06-25

Пробег:
10

№ заказа:
49419400

№ счёта.:
4371897

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	06710050	Vehicle wallet .	-	0000		0
3	26883552	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Групп детал
1	G 052910DS	HARNSTOFF	5.00	V	OWN	06
2	Z 096129AR	Scheibenfrostschutz	1.00	F	6	
3	PE43910000	Warnweste	3.00	F	6	

Записи с 1 до 30 из 30 записей (отфильтровано из 33 записей)

Предыдущая

1

Следующая

