

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLN9NS8P8048564
Typbezeichnung	KODIAQ L&K TD147/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2023-06-26

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2026-06-16
Laufleistung	124234 km
Auftragsnummer	2026704252
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Wasserablauf ☒ Getriebeöl ☒ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH & Co. KG Projensdorfer Str. 174 24106 Kiel Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2026704252	Verkaufstyp NS759Z	Kennzeichen DA-PR 253	Zulassung 2023-06-26
Fahrgestellnummer TMBLN9NS8P8048564	MKB DTUA	Kilometerstand 124234	Serviceberater
Verkaufstyp KODIAQ L&K TD147/2.0A7A	GKB VEB	Modelljahr 2023	Datum 16.06.2026

Inspektion mit Ölwechsel

Bei Fahrzeugempfang	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	☒	☐	☐

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwisch- /Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen	☒	☐	☐
OTA-Softwareupdate - Verfügbarkeitsprüfung	☐	☐	☐
Verbands-Kasten/Tasche, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen; Ablaufdatum Verbands-Kasten/Tasche eintragen: 04/27	☒	☐	☐
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>Neu</u>	☒	☐	☐
Reifenfülldruck am Reserverad: Prüfen <u>3</u>	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☐	☒	☐
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☐	☒	☒

	Schiebedach: Funktion prüfen und Geräuschprobe durchführen. Schiebedach-Dichtung prüfen - im Fall jeder Ablösung Dichtung wechseln	☒	☐	☐
	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen	☒	☐	☐
	Reduktionsmittel (AdBlue®): Nachfüllen; nur auf Kundenwunsch	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl wechseln Füllmenge 6 Liter	☒	☐	☐
	ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐
	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐	☐
	Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	☒	☐	☐
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen und Befestigung des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	☒	☐	☐
	Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☒	☐	☐
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Wasserkasten: Auf Verschmutzung prüfen. Reinigen ist eine Reparaturmaßnahme gegen gesonderte Berechnung	☒	☐	☐
	Motorhaubenfanghaken auf Befestigung und Funktion: prüfen und schmieren	☒	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -35 °C), gemessenen Istwert eintragen: -33°0	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	☐	☐	☐
	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max. Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 (0W-30) Füllmenge 5,5 Liter	☒	☐	☐
	Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	☒	☐	☐
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐


Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Scheinwerfereinstellung: Prüfen (ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung)	☒	☐	☐
	Probefahrt durchführen	☒	☐	☐
	Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐
	Werkstattmodus deaktivieren und Connectdienste prüfen	☒	☐	☐

 **Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung**


 **Sichtprüfung**

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beobachtet = Der Fehler wurde beobachtet

Wartungsnotiz

16/06/26 

Datum/Unterschrift (Ausführender)

16.6.26 

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLN9NS8P8048564
Typbezeichnung	KODIAQ L&K TD147/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2023-06-26

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2025-07-30
Laufleistung	94679 km
Auftragsnummer	2025704726
Wertmarke Mobilitätsgarantie: 2/4.233.933	

SKODA
2 Jahre
Mobilitätsgarantie
TMB:
2/4.233.933

ŠKODA Zentrum Kiel
Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH & Co. KG
Projensdorfer Str. 174
Telefon (0431) 66 55-50
Telefax (0431) 66 55-51
www.skoda-kiel.de
Handler-Nr. 54 606 00

SAD51968301 Stand 09/2024

Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselmotorschutzfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Öl f Allradkupplung
------------------------------	--

Durchgeführt von	Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH & Co. KG Projensdorfer Str. 174 24106 Kiel Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
-------------------------------------	----

Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
--------------------	--------------------------

Wartungsliste



SKODA

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	NS759Z	DA-PR 253	2023-06-26
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBLN9NS8P8048564	DTUA	94679	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
KODIAQ L&K TD147/2.0A7A	VEB	2023	30.07.2025

Inspektion mit Ölwechsel

Bei Fahrzeugempfang	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	☒	☐	☐

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwisch- /Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen	☒	☐	☐
Verbands-Kasten/Tasche, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen; Ablaufdatum Verbands-Kasten/Tasche eintragen: 9/27	☒	☐	☐
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <i>beachten</i>	☐	☒	☐
Reifenfülldruck am Reserverad: Prüfen <i>beachten</i>	☐	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen <i>beachten</i>	☒	☒	☐
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐

Schiebedach: Funktion prüfen und Geräuschprobe durchführen. Schiebedach-Dichtung prüfen - im Fall jeder Ablösung Dichtung wechseln	☒	☐	☐
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐
	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☐	☒	☒
	Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1 Liter	☒	☐	☐
	Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	☒	☐	☐
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen und Befestigung des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	☒	☐	☐
	Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
	Haldex-Kupplung: Öl wechseln	☒	☐	☐

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☐	☒	☒
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 5	☒	☐	☐
	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 5	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 2	☒	☐	☐

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Wasserkasten: Auf Verschmutzung prüfen. Reinigen ist eine Reparaturmaßnahme gegen gesonderte Berechnung	☒	☐	☐

	Motorhaubenfanghaken auf Befestigung und Funktion: prüfen und schmieren	☒	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: -25	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	☒	☒	☒
	Dieselmotorschwefelfilter: Ersetzen 	☒	☐	☐
	Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen 	☒	☐	☐
	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max. Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 (0W-30) Füllmenge 5,5 Liter	☒	☐	☐
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
	Scheinwerfereinstellung: Prüfen (ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung)	☐	☒	☒
	Probefahrt durchführen	☒	☐	☐
	Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐
	Werkstattmodus deaktivieren und Connectdienste prüfen	☒	☐	☐

 Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung


 Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beheben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

30.7.25 

Datum/Unterschrift (Ausführender)

30.07.25 

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Suchskrug 4, 24107 Kiel
Tel.: 0431/5467-0 Fax: 0431/5467-111



Profi Engineering
Systems GmbH
Otto-Röhm-Str. 18
64293 Darmstadt

(1) FIN **TMBLN9NS8P8048564**
(2) Kennz. D **DA PR253**
(3) Prüfort 24106 Kiel
Projensdorfer Str. 174, 26.05.2026
(4) km-St. 121019
(5) Fz-Kl. M1G Geländefz. Pers. bef.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AVW NS
Var. 00648 ACDTUAX1
Vers. VAD7AD7GC0104BI0GS5N1B8B
EMI-Kl. 36AP**
zGM 2410 kg
EZ 12.06.2023
Dat. letzt. HU nicht vorhanden
Prüfort-Nr. 0210005149

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P082939001095
vom 26.05.2026, 11:46
HU-Prüfziff. bYmHmfsR 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 2

Ergebnis:
geringe Mängel

D DA PR253
nächste HU fällig Mai 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfenieur
B.Eng. Benjamin Buske
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

(6) Festgestellte Mängel:

- 7.4b (GM)
Warndreieck fehlt
-7.5 (GM)
Verbandkasten fehlt

Hinweise:

- Reifen 1. Achse in Kürze verschlissen
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht



Zugriff auf den digitalen
Untersuchungsbericht beim
Kraftfahrt-Bundesamt.
DUB Such-ID: A0IGXAN9G3X5

Messwerte
Bremsanlage

Achse	BBA						FBA	
	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	221	221	22,0	159	76,3	48,3		
2	144	151	46,0	154	23,7	21,7	188	190

Abbremsung

z = 15.6%

Systemdaten Stand: 4.28.14-6

Quittung Nr. 8293900000000972

Leistungsdatum 26.05.2026

Pers. Nr. 061921

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	162,81	EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung		
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	137,82	EUR
	MwSt 19%	26,18	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	164,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Betreuende Niederlassung:
Suchskrug 4, 24107 Kiel
Tel.: 0431/5467-0 Fax: 0431/5467-111



Profi Engineering
Systems GmbH
Otto-Röhm-Str. 18
64293 Darmstadt

(1) FIN **TMBLN9NS8P8048564**
(2) Kennz. D **DA PR253**
(3) Prüfort 24106 Kiel
Projensdorfer Str. 174, 26.05.2026
(4) km-St. 121019
(5) Fz-Kl. M1G Geländefz. Pers.bef.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AVW NS
Var. 00648 ACDTUAX1
Vers. VAD7AD7GC0104BI0GS5N1B8B
EMI-Kl. 36AP**
zGM 2410 kg
EZ 12.06.2023
Dat.letzt.HU nicht vorhanden
Prüfort-Nr. 0210005149

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P082939001095
vom 26.05.2026, 11:46
HU-Prüfziff. bYmHmfsR 2015 D Stuttgart
Seite 2 von 2

Ergebnis:
geringe Mängel

D DA PR253

nächste HU fällig Mai 2028

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD

Kraftstoff: Diesel

Messzeit: 26.05.2026 11:42

Funktionsprüfung Abgas

Fzg-Solldaten

Fzg-Ist-Daten

<u>Konditionierung</u>	[x]/[rpm]	2/3000							
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60							i.O.
entsprechend AU-Richtlinie									
<u>Abgasmessung</u>									
Leerlauf	[1/min]	min: 700	max: 900	800					i.O.
Drehzahlanhebung	[1/min]	min: 1800		3800					i.O.
Beruhigung	[1/min]	min: 700	max: 900	800					i.O.
Messung I	[1/min]	min: 700	max: 900	800					i.O.
arithm. Mittel Partikelanzahl	[cm ⁻³]		max: 250000	700					i.O.

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

unterstützt 11111101011
gesetzt 00000000000
Anzahl abgasrelevanter Fehler

Alle Systemtests durchgeführt
0

i.O.

Fehlerspeicher

Kontrollleuchte Motordiagnose:

Sichtprüfung
Status
Ansteuerung

i.O. #

i.O.

i.O. #

Ergebnis:

Funktionsprüfung OBD:

Funktionsprüfung Abgas:

i.O.

i.O.

GESAMTERGEBNIS:

BESTANDEN

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.24 LF6 11/2025	GL: 6
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN: VIELI3
Partikelzähler:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Counter Mobile	Vers.: V3.5 11/2023	SN: 1460
AU-Daten:			III/2024	

История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	TMBLN9NS8P8048564
Дата поставки:	2023-06-26
Следующий ГТО	2028-05
Следующий контроль ОГ	2028-05
Модель	NS759Z

История

Показать

100



записей



- ВСЕ
- ГАРАНТИЯ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
- РЕКЛАМАЦИИ
- ОТМЕНА
- ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка ▼

Срок приёмки:
2026-06-16

Пробег:
124234

№ заказа.:
2026704252

Отметка о провед. ТО:
Инспекционный сервис с заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480250	Слив
2	34015570	Трансмиссионное масло
3	26883550	Восстановитель



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2026-06-03	Пробег: 124234	№ заказа: 2670425201	№ счёта.: 710066335	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
9	94151661	12x Scheinwerfer eingestellt.	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	27068950	Battery loaded	-	0000		0
12	01230000	Kunde wünscht keine Dialogannahme	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	G S55545DSEUR	OW-30 LL Öl	5.50	C	OWN	00		0
5	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
6	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04		0
8	G 052910DS	HARNSTOFF	5.00	C	OWN	06		0
9	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
10	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2026-02-26

Пробег:
117477

№ заказа:
2670144701

№ счёта.:
710064857

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0
2	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2025-12-15

Пробег:
110367

№ заказа:
2570898701

№ счёта.:
710063167

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2025-09-26

Пробег:
103458

№ заказа:
2570684701

№ счёта.:
710061737

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0
2	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка ▼	Срок приёмки: 2025-07-30	Пробег: 94679	№ заказа.: 2025704726	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
--------------------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------	---

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20345550	Дизельный топливный фильтр
2	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра
3	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости
4	01575550	Масло для муфты полного привода



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2025-07-07	Пробег: 94679	№ заказа: 2570472601	№ счёта.: 710060478	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
12	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
13	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
14	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
15	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
16	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01
4	G S55545DSEUR	OW-30 LL Öl	5.50	C	OWN	00
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	C	OWN	02
6	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01
7	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01
8	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	08
9	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01
10	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01
11	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13
12	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13
13	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02
14	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01
15	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01
16	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
17	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
18	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
19	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
20	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
21	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2025-07-07	Пробег: 94679	№ заказа: 2570472601	№ счёта.: 710060292	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
12	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
13	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
14	27068950	Battery loaded	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
15	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
16	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
17	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01
4	G S55545DSEUR	OW-30 LL Öl	5.50	C	OWN	00
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	C	OWN	02
6	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01
7	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01
8	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	08
9	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01
10	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01
11	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13
12	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13
13	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02
14	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01
15	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
16	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
17	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
18	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
19	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
20	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
21	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2025-02-25

Пробег:
76988

№ заказа:
2570139001

№ счёта.:
710057917

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0
2	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок
приёмки:
2024-12-20

Пробег:
69768

№ заказа:
2470949601

№ счёта.:
710056851

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Электронная
сервисная
книжка

Срок
приёмки:
2024-10-28

Пробег:
62686

№ заказа.:
2024707040

Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой
масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	60480250	Слив



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2024-10-28

Пробег:
62686

№ заказа.:
2024707040

Отметка о
провед. ТО:

#		
1	Описание	
2	Примеч.	Aktion:57NL

Рекламация
▼

Срок
приёмки:
2024-09-17

Пробег:
62686

№ заказа:
2024707040

ID
рекламации:
181361069

Рекламация клиента	uhiu
Кодирование рекламации клиента	
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-09-17	Пробег: 62686	№ заказа: 2470704002	№ счёта.: 714009295	Примеч. Гарант./ послегаран поддержка
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions	-	0000		0
2	01500010	GFF/Guided functions	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-09-17	Пробег: 69768	№ заказа: 2470704001	№ счёта.: 710057007	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	01230000	Kunde wünscht keine Dialogannahme	-	0000		0
2	92275560	ohne Scheibenwaschanlage auffüllen	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0
8	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0
9	94151661	12x Scheinwerfer eingestellt.	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
12	60480250	Water drain checked	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	G S55545DSEUR	0W-30 LL Öl	5.50	C	OWN	09		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-09-17	Пробег: 69768	№ заказа: 2470704001	№ счёта.: 710056816	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	01230000	Kunde wünscht keine Dialogannahme	-	0000		0
2	92275560	ohne Scheibenwaschanlage auffüllen	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0
8	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0
9	94151661	12x Scheinwerfer eingestellt.	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
12	60480250	Water drain checked	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	G S55545DSEUR	0W-30 LL Öl	5.50	C	OWN	09		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-09-17	Пробег: 69768	№ заказа: 2470704001	№ счёта.: 710055991	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	01230000	Kunde wünscht keine Dialogannahme	-	0000		0
2	92275560	ohne Scheibenwaschanlage auffüllen	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0
8	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0
9	94151661	12x Scheinwerfer eingestellt.	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
12	60480250	Water drain checked	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	G S55545DSEUR	0W-30 LL Öl	5.50	C	OWN	09		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-09-17	Пробег: 69768	№ заказа: 2470704001	№ счёта.: 710055608	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	01230000	Kunde wünscht keine Dialogannahme	-	0000		0
2	92275560	ohne Scheibenwaschanlage auffüllen	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0
8	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0
9	94151661	12x Scheinwerfer eingestellt.	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
12	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	G S55545DSEUR	0W-30 LL Öl	5.50	C	OWN	09		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Счёт

Срок
приёмки:
2024-02-12

Пробег:
34515

№ заказа:
2470120701

№ счёта.:
710051498

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	99999931	1 Reifen HR ersetzen und auswuchte	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Гр де
1	ZTW216657HB050	REIFEN BRI	1.00	C	OWN	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-02-12	Пробег: 34515	№ заказа: 2470120702	№ счёта.: 714008698	Примеч. Гарант./ послегаран поддержка
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	C9091400	Hilfestellung bei kleineren Problem	-	0000		0

Рекламация ▼	Срок приёмки: 2024-01-22	Пробег: 37613	№ заказа: 2024700622	ID рекламации: 171699307
--------------	--------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------------

Рекламация клиента	KBA: Ölflecken Schallschutzwanne, Winkelgetriebe zeigt undichtigkeit
Кодирование рекламации клиента	Трансмиссия > Раздаточная коробка, дифференциал, распределение момента > Картер главной передачи > Негерметичности > подтекает масло
Заключение станции	Winkelgetriebeunterhalb verölt, Gereinigt Nachkontrolle durchgeführt, Dichtring Hydraulikpumpe ersetzt
Кодирование неисправности дилером	Трансмиссия > Раздаточная коробка, дифференциал, распределение момента > Гидравлический насос муфты полного привода > Негерметичности > негерметичность
Запасная деталь для устранения неисправности	0GC-927-115--



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-01-22	Пробег: 37613	№ заказа: 2470062201	№ счёта.: 714008784	Примеч. Гарант./ послегаран поддержка
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	34352950	Gearbox cleaned	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	26171933	Front exhaust pipe removed+installe	-	0000		0
4	39701950	Bevel gear drive removed+installed	-	0000		0
5	34015575	Gearbox oil replaced	-	0000		0
6	34721960	Oil pump removed+installed	-	0000		0
7	34352950	Gearbox cleaned	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	0GC927115	SEAL. RING	1.00	C	OWN	03
2	N 10632102	BOLT	5.00	C	OWN	01
3	02E409359	Screw	1.00	C	OWN	01
4	0CN409419	Circlip	1.00	C	OWN	08
5	0CN409464	seal ring	1.00	C	OWN	03



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
6	N 90846102	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
7	N 91088901	Screw	4.00	C	OWN	08		0
8	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
9	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04		0
10	3Q0253725A	Clamp	1.00	C	OWN	08		0
11	3Q0253115	Seal	1.00	C	OWN	03		0
12	N 10784701	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
13	N 10784801	Screw	1.00	C	OWN	01		0
14	WHT008023	SPR. RIVET	3.00	C	OWN	01		0
15	N 91233201	Collar nut	3.00	C	OWN	01		0
16	WHT005437A	BOLT	1.00	C	OWN	01		0
17	N 10205802	Collar nut	1.00	C	OWN	01		0
18	N 90991002	Screw	6.00	C	OWN	01		0
19	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
20	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
21	WHT000729A	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
22	G 052145S2	Axle oil	1.00	C	OWN	06		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок
приёмки:
2024-01-22

Пробег:
37613

№ заказа:
2470062202

№ счёта.:
710051930

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44449900	Saisonaler Räderwechsel (Kon.Leasi	-	0000		0
2	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0

Электронная
сервисная
книжка

Срок
приёмки:
2024-01-19

Пробег:
31690

№ заказа.:
2024700110

Отметка о
провед. ТО:
Инспекционный
сервис с
заменой
масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480250	Слив



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2024-01-19

Пробег:
31690

№ заказа.:
2024700110

Отметка о
провед. ТО:

#		
1	Описание	
2	Примеч.	Aktion:91GE

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2024-01-03

Пробег:
33000

№ заказа:
2470011002

№ счёта.:
714008626

Примеч.
Гарант./
послегарант
поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	01500010	GFF/Guided functions	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-01-03	Пробег: 33000	№ заказа: 2470011001	№ счёта.: 710051098	Примеч. Техническое обслуживан е
--------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	---

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Паке
1	92275560	ohne Scheibenwaschanlage auffüllen	-	0000		0
2	01230000	Kunde wünscht keine Dialogannahme	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	60480250	Water drain checked	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
10	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
3	G S55545DSEUR	0W-30 LL ÖI	5.50	C	OWN	09		0
4	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
5	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2023-11-22

Пробег:
20440

№ заказа.:
2023707675

Отметка о
провед. ТО:

#		
1	Описание	
2	Примеч.	Aktion:48S5



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2023-10-16

Пробег:
33000

№ заказа:
2370767502

№ счёта.:
710051372

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	Marderabwehranlage montiert	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	6V0061104	Bracket	1.00	C	OWN	19
2	565065110E	STORAGE NE	1.00	C	OWN	19
3	000054650G	PROTECTION	1.00	C	OWN	51



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки: 2023-10-16	Пробег: 33000	№ заказа: 2370767502	№ счёта.: 710050018
--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	99999999	Marderabwehranlage montiert	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	6V0061104	Bracket	1.00	C	OWN	19
2	565065110E	STORAGE NE	1.00	C	OWN	19
3	000054650G	PROTECTION	1.00	C	OWN	51

Счёт ▼

Срок приёмки: 2023-10-16	Пробег: 20440	№ заказа: 2370767501	№ счёта.: 714008422	Примеч. Гарант./ послегаран поддержка
--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V- код	Пакет
1	27068999	Batterie geladen	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок
приёмки:
2023-07-20

Пробег:
8000

№ заказа:
2370535301

№ счёта.:
710048114

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzt	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	96381900	Driver assist camera removed+instal	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	565845011J NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13
2	357853999B	Line	1.00	C	OWN	03
3	443845631A	Spacer	2.00	C	OWN	03
4	289350620	SCHEIBENKL	1.00	F	OWN	00
5	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	OWN	08
6	D 00940104	Cleaner	0.20	C	OWN	03



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2023-06-21

Пробег:
1200

№ заказа:
2370465101

№ счёта.:
710047004

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44448800	Saisonale Rädereinlagerung (Kon.Lea	-	0000		0

Электронная
сервисная
книжка ▼

Срок
приёмки:
2023-06-05

Пробег:
1

№ заказа.:
2023004752

Отметка о
провед. ТО:
Предпродажная
подготовка

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок
приёмки:
2023-05-31

Пробег:
1

№ заказа:
2300475203

№ счёта.:
152023849

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	216657H05BRNA1	OZ-WKR-BRI 215/65/17	4.00	C	OWN	

Счёт

Срок
приёмки:
2023-05-31

Пробег:
1

№ заказа:
2300475202

№ счёта.:
152023848

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	823403010 WUE	KOMBITASCH	1.00	F	OWN	0
2	Z 372459 ORA	ZURRGURT	1.00	C	OWN	56



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок
приёмки:
2023-05-31

Пробег:
1

№ заказа:
2300475201

№ счёта.:
152023847

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010000	Delivery inspection	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали
1	FZ 096101JZW	SCHEIBENKL	3.00	F	OWN	0
2	G 12E100DS	KUEHLMITTEL- KO	0.30	C	OWN	02
3	0W30	Motoröl 504/50700	0.70	F	OWN	0

Записи с 1 до 37 из 37 записей (отфильтровано из 42 записей)